

1. Obec: <u>Obrubce</u>	2. Okres: <u>Mladá Boleslav</u>	Hodnota <u>III.</u>	Zachování	Využití
Osada: <u>Všeborsko</u>				

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



3. Kraj: <u>Středočeský</u>	4. Poř. číslo: <u>1706-X/1-4</u>
5. Název (označení) památky: <u>Kostel sv. Vavřince, zvonice, ohrad. zeď, křížek, náhrobníky, fresky.</u> <u>3) kovaný kříž</u> <u>4) ohradní zeď s brankou</u>	7. Ochranné pásmo:
6. Bližší označení umístění památky: čtvrť: <u>čp.</u> ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: <u>C.p. 38, 417</u>	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): <u>Farní úřad Březno</u>

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Jednoduchá orientovaná stavba s polygonálním presbyteriem, se čtyřmi opěráky se zkosenými svršky, krytými prejzy. Okna jsou v kapli i lodi půlkruhově uzavřená. Po jižní straně presbytáře je přistavěna kaple. Nad hlavním průčelím členěném pilastry je vysoký štít, po stranách rámovaný toskánskými pilastrami a uzavřený trojúhelníkovým frontonem. Na bočních stranách nízké podstavce s šíškami, uprostřed štítu slepé osmiúhelníkové okno. Střecha je valbová, krytá eternitem. Sanktusová vížka nad presbyteriem osmiboká s lucernou s cibulí a křížkem. Vítězný oblouk půlkruhový bez profilace. Plochý omítnutý strop v lodi, v presbyteriu kasetový strop. Zvonice čtyřboká bedněná, dvoudílná; ve spodní části širší, kryta stanovou střechou, nad horní částí stanová mansarda, na vrcholu křížek. Okna jsou obdélná s okenicemi. Krytina šindelová. Ohradní zeď je z pravidelných kvádrů, vysoká 1,50 m. Kovaný křížek na kameném podstavci, nad rameny kříže segmentový nástavec. Ve spodní třetině kříže tabule s nápisem INRI... V lodi fragmenty nástěnných dnes již nezřetelných maleb.

10. Časové, slohové a autorské určení:

1760-
ohradní zeď 1855
fresky 1780

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

dobrý venkovský kostel s vnitřním rokokovým zařízením

15. Odkaz na literaturu:

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

**místy poškozena střecha a žlaby,
zvonice má vyvrácené dveře-silně poškozena**

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

Fotoarchiv SSPPOP

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

kulturní

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

Svobodová 1970

19. Záznam doplňkových listů:

