

1. Obec: Bělušice	2. Okres: Most	Hodnota III.	Zachování	Využití	III.
-----------------------------	--------------------------	------------------------	-----------	---------	-------------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Severočeský

4. Poř. číslo:

308



22249

5. Název (označení) památky:

Socha sv. Jana Nepomuckého.

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť):

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

na návsi při průjezdni silnici

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

MV

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Provedeno z pískovce. Na cihlovém dvojitém stupni je vztyčen hranolový podstavec zdobený nárožními volutami, a ukončený profilovanou římsou. Na přední straně plastický rám se znakem /pravděpodobně Kolovratským/. Na zadní straně letopočet: 1775. Na podstavci nadživotní plastika světce v kontrapostu levé nohy. Je oděn v tradiční šat, hlava mírně pochýlena s kvadrátkem. V pravé ruce drží kříž s korpusem, v levé držel původně palmu.

10. Časové, slohové a autorské určení:

plastika dat. 1775

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

Velmi kvalitní ukázka datované pozdněbarokové plastiky.

15. Odkaz na literaturu:

Q. Pache: VPE I, 1977, p. 52

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Kámen silně zvětralý a silně poškozený. Světec má uraženy prsty levé ruky. Zděný podstavec bez omítky. Plastika se vyklání z původní polohy.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

KSSPPOP čn. 22249

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis:)

SÚPPOP 1966.

19. Záznam doplňkových listů: