

1. Obec Broumov	2. Okres Náchod	Hodnota	Zachování	Využití III.
--------------------	--------------------	---------	-----------	-----------------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Východočeský

4. Poř. číslo

1544

Identifikační snímek
památky
formátu 6×6 cm

5. Název (označení) památky:

Dvoupatrový dům čp. 32/1.
/býv.kostel sv.Vavřince u Hr.brány/

7. Ochranné pásmo:

2

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť) čp.32/I.
Fučíkova
ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)

Domovní správa

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby)

Izolovaný nárožní dům, dvoupatrový, šest okenních os, nepravidelně umístěných. Na boční frontě do ulice Pod střelnicí o dvou okenních osách, průčelí hladké. Ve středu hlavního průčelí půlkruhový portál, budova obdélného půdorysu, dvoutraktová, zakončená na levém nároží trojbokým závěrem. Empirová budova, původně kostel, později zrušen a upraven na obytný dům. V levé části budovy zachován sál, dnes předělený trámovými stropy.

10. Časové, slohové a autorské určení

Původně raně barokní kostel z r.1679, 1785 zrušen, v r.1790 upraven na obytný dům. Další úprava kolem r.1860 na hostinec.

11. Památkové movité zařízení



12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany Původně raně barokní kostel z r.1679,upravený r.1860 v hostinec. Doklad exploatace památky v období začínajícího kapitalismu.	15. Odkaz na literaturu <i>Soupis kn. Braunerových, str. 141</i>
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření 1961 - stav poškozený, staticky však dobrý.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci <i>SÚPPOP i.č. 84314/A - 84346</i>
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření skladiště	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis) J. Bok
	19. Záznam doplňkových listů