

5: cp. → 6
+ (s kostelem) sv. Ducha

9: doplnit popis (milosti kostela
v kapli a l. cel. → 15: +

1. Obec Broumov	2. Okres Náchod	Hodnota III.	Zachování	Využití III. a
EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY		3. Kraj Východočeský	4. Poř. číslo 1521	
		5. Název (označení) památky: Špitál čp. 65 / IV. + s býv. špitál. kostelem sv. Ducha	7. Ochranné pásmo:	
		6. Bližší označení umístění památky: osada (čtvrť) IV. čp. 65/IV. +66 ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel) Domovní správa kostel církev pravoslavná vráten rím. kat. děkanství	
9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby) Izolovaný komplex budov, obrácený do ulice dvěma křídly. Na obdélném půdorysu spojenými uprostřed budovou kostela, ustupující do uliční čáry o celou hloubku obou křídel. Obě křídla jsou jednotraktová, obrácená do ulice podélnou frontou. Jednopatrová o sedmi okenních osách. Středem křídel prochází spojovací chodba, za níž navazují po obou stranách místnosti. Všechny místnosti jsou plochostropé, střecha valbová, krytá taškami. Průčelí L křídla je nečleněné. P.K. člení v 1. patře lisény. Obě křídla jsou přístupná jednoduchými kamennými pravouhlými portály. Okna v přízemí mají ostění s páskem. Kostel spojující křídla je obdélný, jednolodní. Uprostřed průčelí risalit, zdůrazněný				
10. Časové, slohové a autorské určení Budova špitálu i kostela pochází z r. 1735. Dnes kostel slouží pravoslavné církvi. 1689, přestavba, 1955			11. Památkové movité zařízení deska p. jménem opata Tomáše Chabry z let. 1689	

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany Komplex barokních staveb z doby kolem r.1735, který je protikladný k současným nákladným stavbám benediktinským. Příklad předměstské chudinské stavby, doklad sociálního rozvrstvení v baroku.	15. Odkaz na literaturu <i>Soupis br. braunovského, sh. 140-141 (kotel m. Duča)</i> <i>E. Socha: VPS 15, 1987, p. 129</i>
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření Velmi sešlé - potřeba opravení SPS. 1985: „Poškozená střecha, zničena část klenbových prací pravoslavné církve po dobu držení kostela n. neopravena (viz rubr. 14)“ <i>J. Hlaváč, 6.11.85</i>	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření 1985: „Kostel donedávna používán pro pravoslavnou církev“ “nyní opuštěn, bez využití: pravoslavná církev užitá objekt děkanství Broumov (sdělení KSS PPOB Pardubice, pracoviště Našeho, SJ PP/NA/245/12/85 z 14. 9. 1985 (došlo pod čj. 4978/85).“ <i>Jiřina Hlaváč, 6.11.1985</i>	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis) J. Bok. 19. Záznam doplňkových listů 1

1. Obec : Broumov	2. Okres : Náchod	Hodnota III	Zachování	Využití III.
----------------------	----------------------	----------------	-----------	-----------------

Doplňkový list nemovité kulturní památky

3. Kraj :

Východočeský

4. Poř. číslo :

1521

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

Š p i t á l čp 65/IV. - s bývalým špitálním kostelem :

na nároží pilastry. V přízemí risalitu je pravoúhlý portál. Nad ním půlkruhové okno a v patře nika. Průčelí zakončuje nad hlavní římsou se zubořezem štít s volutovými křídly, s trojúhelníkovým tympanonem ve vchole zdůrazněným koulemi. Na střeše lucernová věžička.

Vzor č. 3

Poznámka: Pro movité památky se užíje téhož tiskopisu, na kterém se v označení karty přeškrtně slabika „ne“. Půjde-li o nemovitou kulturní památku, seřízne se pravý roh, půjde-li o movitou kulturní památku, seřízne se levý roh.