

|                                                                |                            |         |           |         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------|
| 1. Obec:<br><b>Ruprechtice</b><br>Osada:<br><b>Ruprechtice</b> | 2. Okres:<br><b>Náchod</b> | Hodnota | Zachování | Využití |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------|

# EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY

3. Kraj:

**Východočeský**

4. Pořadové číslo:

1869

5. Název (označení) památky:

**Zemědělská usedlost**

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

**14/15**

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Identifikační snímek  
památky  
formátu 6x6 cm

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Zemědělská usedlost tzv. broumovského typu, volně stojící v zástavbě. Jednotlivé objekty obklopují dvůr: zděný dům, štítově orientovaný ke komunikaci, paralelně s ním zděná stodola, mezi domem a stodolou zděný výměnek, orientovaný ke komunikaci okapovou stěnou, paralelně s ním zděná samostatná chlévy, jejichž část adaptována na kůlnu. Mezi výměnkem a domem situována vjezdová brána, zděná z kamene a cihel, s rovným překladem krytým taškami. Vjezd obloukový, branka s rovným překladem. Klenák vjezdu datován 1844. Omítka vápenná, poškozená, překlad lemuje římsa. Vrata a dvířka chybí. Mezi výměnkem a stodolou ohrazení ze dvou brankami, v jedné zachován jednoduchý pískovcový portálek, dvířka chybí.

10. Časové, slohové a autorské určení:

11. Památkové movité zařízení:



ELS

|                                                                 |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:                    | 15. Odkaz na literaturu:                                                   |
| 13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:             | 16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:                                    |
| 14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: | 17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:                                 |
| 20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:                           | 18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):<br><br>dr. Horká 1989 |
|                                                                 | 19. Záznam doplňkových listů:                                              |

|                                          |                            |         |           |         |
|------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------|
| 1. Obec:<br><b>Ruprechtice</b><br>Osada: | 2. Okres:<br><b>Náchod</b> | Hodnota | Zachování | Využití |
|------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------|

# EVIDENČNÍ LIST NEMOVITĚ PAMÁTKY

3. Kraj:

**Východočeský**

4. Pořadové číslo:

1869/1



5. Název (označení) památky:

**Dům usedlosti**

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť: čp. **15**

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Dům usedlosti tzv. broumovského typu, štítově orientovaný ke komunikaci, přízemní, zděný z cihel a kamene, krov hambalkový, sedlová střecha kryta taškami. Vnitřní dispozice komoro-chlévního typu zachována, z průchodné síně schodiště na půdu a do sklepa, síň, přední komora, tři zadní komory, maštal a chlév zaklenuty valenými klenbami s výsečemi a jejich průniky, ve chlévě klenba svedena do dvou sloupů. Okna obytných prostor druhotná, ale zachovávající původní velikost, se šambránami a štukovými nadokenními římsami, okna do zadních komor a hospodářských prostor původní, jednotabulková. Vstupy mají pískovcové portálky, do síně zdobený, datovaný 1819, dveře původní, do maštale a chléva portálky s motivem kříže na klenáku. Štítová stěna trojosá, štít oddělen římsou, v ploše zbytky jinobarevných pásů v omítce, které ji členily, nad dvěma obdélnými okenními otvory dva oválné větráky, pod vrcholem kruhový větrák. V zadním štítě vstup na seník, pod vrcholem novější posuvná vrata. Omítka vápenná, částečně poškozená, zachovány štukové nadokenní římsy a kvádřované liseny, jänobarevné orámování stěn.

10. Časové, slohové a autorské určení:

11. Památkové movité zařízení:

|                                                                 |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:                    | 15. Odkaz na literaturu:                                               |
| 13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:             | 16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:<br>148 150                     |
| 14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: | 17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:                             |
| 20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:                           | 18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):<br>Dr, Horká 1989 |
|                                                                 | 19. Záznam doplňkových listů:                                          |

|                                          |                            |         |           |         |
|------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------|
| 1. Obec:<br><b>Ruprechtice</b><br>Osada: | 2. Okres:<br><b>Náchod</b> | Hodnota | Zachování | Využití |
|------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------|

# EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY

3. Kraj:

**Východočeský**

4. Pořadové číslo:

*1869/L*



5. Název (označení) památky:

**Výměnek usedlosti**

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť: čp. **14**

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Výměnek usedlosti tzv. broumovského typu, orientovaný okapovou stěnou ke komunikaci, přízemní, zděný, krov hambelkový, štíty zkoseny valbičkou, střecha kryta eternitem. Vnitřní dispozice komoro-chlévního typu zachována jen částečně i dvě obytné světnice, síň, komora, upravená k obýváním, chlév upravený na sociální zařízení, kůlna, adaptovaná na obytné místnosti. Síň průchozí, se schodištěm na půdu a do sklepa, klenba svedena do sloupu. V někdejší komoře a chlévě zachovány valené klenby s výsečemi. Okna druhotná, jednotabulková, dveře do síně částečně původní, vstupy jsou ve výklencích s nikami se sedátky po stranách, okno do síně ve slepé arkádě. Vstupy mají pískovcové portály, klenáky datovány 1855 a 1858. Štítová stěna trojosá, štít členěn dvěma okny a třemi půlkruhovitými větráky, zadní štít analogický. Omítka druhotná, břizolitová, v zadní okapové stěně zachovány pískovcové hlavice někdejších pilastrů. Před vchodem z zadní okapové stěny zděné plošina se schodištěm.

10. Časové, slohové a autorské určení:

11. Památkové movité zařízení:

|                                                                 |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:                    | 15. Odkaz na literaturu:                                               |
| 13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:             | 16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:<br>148 156                     |
| 14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: | 17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:                             |
| 20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:                           | 18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):<br>dr. Horká 1989 |
|                                                                 | 19. Záznam doplňkových listů:                                          |

|                                          |                            |         |           |         |
|------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------|
| 1. Obec:<br><b>Ruprechtice</b><br>Osada: | 2. Okres:<br><b>Náchod</b> | Hodnota | Zachování | Využití |
|------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------|

# EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY

3. Kraj:

**Východočeský**

4. Pořadové číslo:

1869/3



5. Název (označení) památky:

**Stodola usedlosti**

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:  
čtvrť:

čp. **15/14**

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Stodola usedlosti tzv. broumovského typu, štítově orientovaná ke komunikaci, zděná z cihel a kamene, dvoumlatová, krov hembalkový, sedlová střecha kryta taškami. Mlaty původně uzavřeny dřevěnými vraty, která chybí. Na druhý mlat v ose stavby navazuje prostor kůlny, přístupný segmentově zaklenutým vjezdem. Stěny členěny slepými arkádami, v jejichž ploše šterbinovité větráky. Průčelní štít oddělen od stěny římsou, krytou taškami, v ploše tři obdélná okna, nad nimi další dvě, v úhlech štítu půlkruhové větráky. Všeude podokenní římsy, na některých oknech dochovány žaluzie. Omítka vápenná, dochována štuková výzdoba říms se zubozemem.

10. Časové, slohové a autorské určení:

11. Památkové movité zařízení:

|                                                                 |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:                    | 15. Odkaz na literaturu:                                                      |
| 13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:             | 16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:<br>148 151                            |
| 14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: | 17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:                                    |
| 20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:                           | 18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):<br><b>dr. Horká 1989</b> |
|                                                                 | 19. Záznam doplňkových listů:                                                 |

|                                          |                            |         |           |         |
|------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------|
| 1. Obec:<br><b>Ruprechtice</b><br>Osada: | 2. Okres:<br><b>Náchod</b> | Hodnota | Zachování | Využití |
|------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------|

# EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY

3. Kraj:

**Východočeský**

4. Pořadové číslo:

*1869/4*



5. Název (označení) památky:

**Chlévě usedlosti**

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:  
čtvrť: čp.

**14/15**

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

**Samostatně stojící chlévy usedlosti tzv. broumovského typu, orientované okapovou stěnou do dvora, přízemní, zděné z cihel a kamene, krov hřebekový, sedlová střecha kryta taškami. Dvoupřstorový objekt tvoří původní chlév jehož vstup má jednoduchý pískovecový portálek, druhá část, adaptována na kůlnu, je uzavřena posuvnými dřevěnými vraty. Okno chléva zachováno, ve druhé části zazděno. Omítka vápenná, poškozená.**

10. Časové, slohové a autorské určení:

11. Památkové movité zařízení:

|                                                                 |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:                    | 15. Odkaz na literaturu:                                                      |
| 13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:             | 16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:<br>148 152                            |
| 14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: | 17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:                                    |
| 20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:                           | 18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):<br><b>dr. Horká 1989</b> |
|                                                                 | 19. Záznam doplňkových listů:                                                 |