



1. Obec:	2. Okres:	Hodnota	Zachování	Využití
Moely	Nymburk	II. III.		

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

středočeský

4. Poř. číslo

1876 / 1-3



5. Název (označení) památky:

AREAL
✓ kostela sv. Václava
11 KOSTEL
2/ KROMEC
3/ OHRADENÍ

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť):

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

na návsi

p. č. 12, 120, 160

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

farní úřad církve ř.k. Moely

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Stavba jednolodní, obdéln. půdorysu, orientovaná, s pětibocí uzavřeným presbytářem. Presbytář s opěráky a 2 přístavky po stranách. Okna obdélníková, mozaiková, zakončená půlkruhově. Hlavní vchod na již. straně půlkruh. portálem s letopočtem 1653, nad ním v nise pískovcová polychrom. plastika sv. Václava. V presbytáři křížová, žebrová klenba, vítězný oblouk hrotitý, loď má plochý, dřevěný strop. V záp. části lodi dřev. kruchta. Kostel nemá věž, jen sanktusovou věžičku. Krytina šindel.



10. Časové, slohové a autorské určení:

Stavba gotická, v r. 1653 částečně zbarokovaná, r. 1930 přístavěna předsíní. *peně mostu poškozen - dat. 1653*

11. Památkové movité zařízení:

Barokní z 2. pol. 18. stol.

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

příklad neukončeného, vskřívně barokovaného gotického kordelika.

15. Odkaz na literaturu:

*Wirth: UPČ, str. 468
E. Soche: UPČ/II, 1978, s. 163*

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Stav dosti dobrý, omítka však opadává a v presbytáři trhliny ve zdivu. Poslední oprava v r. 1930.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

archiv KSPPOP
fotoarchiv OM Poděbrady

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:



18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

Hrabětová, říjen 1969

19. Záznam doplňkových listů:

DOPLŇKOVÝ LIST

1. Obec: Mcely	2. Okres: Nymburk	Hodnota III. II.	Zachování	Využití
--------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Středočeský

4. Poř. číslo

1876

5. Název (označení) památky:

Zvonice

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť).

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:
**20 m jižně od kostela v areálu
 hřbitova**

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

**Farní úřad církve římsko-katolic-
 ké Mcely**

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

**Hranolovitá stavba, ve spodní části zděná/nově upravená/, v horní části
 prkenná, krytá šindelem a zakončená dvouramenným křížkem.**

10. Časové, slohové a autorské určení:

Stavba asi ze 17. století.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: <i>Stav dobrý, spodní část nově upravena.</i>	15. Odkaz na literaturu: <i>E. Roček: VPĚ/II. 1978, p. 163</i>
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Stav dobrý, spodní část nově upravena.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: fotoarchiv OM Poděbrady
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Jana Hrabětová, říjen 1969
	19. Záznam doplňkových listů: