



1. Obec: Osada: Uničov	2. Okres: Olomouc	Hodnota III.	Zachování	Využití III.
--------------------------------------	---------------------------------	----------------------------	-----------	----------------------------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Severomoravský

4. Poř. číslo:

1997



5. Název (označení) památky:

Městský dům

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp. **155**

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

nám. 9. května č. 23

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Lidové Družstvo fotografů Olomouc

1975: nový majitel Oděvy Olomouc.

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby): **Řadový jednopatrový dům o 2 okenních osách, s vysokou atikou, krytý nízkou sedlovou střechou (břidlice). Fasádu přízemí zakrývá moderní výkladní skřín, po jejíž pravé straně se zachoval původní portál s hladkým ostěním a dorně profilovanou archivoltou s klenákem, je vložen mezi 2 pilastry, jejichž hlavice člení kanelury a které nesou profilovanou kordonovou římsu. Na ní dosedají nízké seklíky pilastrů s volutovými hlavicemi, spojující patro i atiku, ukončenou masivní římsou. Okna 1. patra v rámech s ušima mají v parapetech kartuše, v nadpraží pak 3 volutové konzoly, podpírající průběžnou římsu. Okna atiky mají čtvercové rámy s ušima. Dvorní průčelí je hladké s půlkruhovým portálem v přízemí. V přízemí zachována chodba s valenou lunetovou klenbou; po její levé straně leží plochostropá prostora obchodu, valenou stlačenou klenbou opatřená komora a za ní do dvora valená lunetová klenba. Nástup na schodiště je v zadní části chodby, opatřené jedním polem křížové klenby. Atro je plochostropé. Dvorní trakt z 20. století.**

10. Časové, slohové a autorské určení:

Stavba z pol. 18.století.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

Hodnotná barokní stavba s renesančním jádrem.

15. Odkaz na literaturu:

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Udržován.

1975: špatný stav fasády. Hladké plochy omítnuty tvrdou omítkou. Nevhodná adaptace prodejny levných oděvů, odstraněny původní výkladní skříně.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

KSPPOP *Oštrava*

VÚ Olomouc

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

SÚPPOP 5.1967

revize 1975, prom. hist. Leoš Mlčák

19. Záznam doplňkových listů: