

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
HLUBOČKY	Olomouc			

III.

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Severomoravský

4. Poř. číslo

2635



5. Název (označení) památky

Bývalá rychta č. 10

7. Ochranné pásmo

6. Bližší označení umístění památky

osada (čtvrť)

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.

pod kostelem

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)

Seidlerová Marta, Hlubočky č. 10

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popřipadě i jiné výzdoby)

Bývalá rychta je zděná jednopatrová stavba se sedlovou střechou a polovalbou, ke které přiléhá menší část hospodářského zázemí usedlosti. Průčelí je řešeno ve třech okenních osách, boční fasáda orientovaná směrem do ulice o pěti okenních osách. Prvé patro je odděleno od přízemí bohatě profilovanou římsou nad níž jsou lisénové rámce s lisénou v horní a spodní části rozšířenou. Ve středu lisénového pásu je vertikální profilace. V přízemí jsou lisény rustikované. Šesti a desetitabulková okna jak v přízemí tak v prvním patře mají jednoduchou od zadní plochy odsazenou šambránu. Malá okénka s osazenou mříží na boční fasádě mají šambránu profilovanou. Některé štukové prvky, které byly umístěny v lisénovém rámu byly již odstraněny. Ve štítu na průčelní fasádě jsou dvě malá obdélná okénka se žaluziemi, nad kterými jsou dvě kruhová okénka. Štít v současné době bez štukové výzdoby. Dvorní fasáda je částečně narušena upravenými okenními otvory v prvním patře (skleněné tvárnice). Okna v přízemí jsou opatřena dřevěnými okenicemi. Štuková výzdoba fasády spočívá pouze v podokapí a kordonové římse a šambrám kolem oken.
./.

10. Časové, slohové a autorské určení

Bývalá rychta z přelomu 18. a 19. století.

11. Památkové movité zařízení

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany Bývalá rychta z přelomu 18. a 19. století. Vzácný doklad barokní rychty.	15. Odkaz na literaturu
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci OSSPPOP Olomouc
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření Objekt v soukromém vlastnictví.	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis) OSSPPOP: ing. Šimáčková, PhDr. Leoš Mlčák 1981
	19. Záznam doplňkových listů

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
HLUBOČKY	Olomouc			

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Severomoravský

4. Poř. číslo

2635 - pokračování

5. Název (označení) památky

Bývalá rychta č.10

7. Ochranné pásmo

6. Bližší označení umístění památky

osada (čtvrť)

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.

pod kostelem

8. Vlastník (oprávně, trvalý uživatel)

Seidlerová Marta, Hlubočky, č.10

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popřípadě i jiné výzdoby)

Sedlová střecha s polovalbou a okénky ve tvaru volského oka, situovanými jak do dvora, tak do ulice je kryta břidlicovými šablonami. Vstup do objektu je situován ze dvora. V přízemí jsou místnosti jak zaklenuté, tak s dřevěnými trémovými stropy. Původní dispozice je dotčena pouze drobnějšími stavebními zásahy. V prvním patře jsou nové stropy a ve dvou místnostech dřevěné, trémové stropy, Rovněž v tomto patře byly provedeny drobné stavební zásahy.

10. Časové, slohové a autorské určení

11. Památkové movité zařízení

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany	15. Odkaz na literaturu
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis)
	19. Záznam doplňkových listů