

1. Obec Děhylov	2. Okres Opava	Hodnota III.	Zachování	Využití III.
--------------------	-------------------	-----------------	-----------	-----------------

Evidenční list nemovité kulturní památky

3. Kraj
Severomoravský

4. Poř. číslo
1 352



5. Název (označení) památky

kaple Navštívení P. Marie

7. Ochranné pásmo

6. Blížejší označení umístění památky

osada (čtvrť)

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)

MNV

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popřípadě i jiné výzdoby) Jednolodní zděná, omítaná stavba s polygonálním uzávěrem, sedlovou střechou se sanktusníkem na hřebeni a s přístavkem sakristie s pultovou střechou na zadním boku. Okna na bocích a v závěru obdélná s půlkruhovým zakončením v plastických lisenových rámcích, průčelí členěno 4 toskánskými pilastry s úseky kladí, uprostředu se stlačeným obloukem a nad ním půlkruhové okénko v trojúhelníkovém štítě v půlkruhovém výklenku se šambránou. Ciferník hodin. Vnitřek klenut třemi pruskými klenbami na pasech, spočívající na polopilířích, kruchta s plochým podhledem, sakristie klenuta jedním polem placky. Krytina eternit. Sakristie klenuta plackou. Zaočtářem nápis ; Obnoveno P 1935

10. Časové, slohové a autorské určení Zděná stavba se připomíná 1726, dnešní úprava je empírová.

11. Památkové movité zařízení
Stavitel Mathias Chyba



ELS

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany

Pěkná venkovská zvonice se štítovou fasádou, zdobenou pilastrovým řádem.

15. Odkaz na literaturu

G.Wolny: Kirchliche Topographie, III, str. 229

13. Stav zachování památky a případné návrhy opatření

Celkem dobrý (Udržováno).


16. Odkaz na fotografickou dokumentaci

KSPPoP, Ostrava

14. Dřívější i současný způsob využití a případné návrhy opatření

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků



18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis)
SÚPPoP, Dn Herout, 22. 4. 1965
A 85 463

