



ELS

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
OPAVA - VÁVROVICE	Opava			

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Severomoravský

4. Poř. číslo

8-3869

5. Název (označení) památky

kaple sv. Vendelína
(Floriána, Fabiána,
Šebestiána a Mikuláše)

7. Ochranné pásmo

6. Blížší označení umístění památky vedle čp. 34
osada (čtvrť) ěp.
k.ú. Vávrovice
ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj. 43, st.
Jantarová ul.

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)
ŘKFÚ Opava-Jaktař, Šebelova 3,
474 07 Opava - Jaktař

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popřípadě i jiné výzdoby)

Malá obdélná barokní kaple s půlkruhovým, neodděleným presbytářem. K ose západního průčelí připojena hranolová jednopatrová věž nesoucí zvony. Kaple spočívá na pravouhle odstupněném, novou cementovou omítkou nahozeném soklu. Stěny vnější fasády nečleněné. Korunní římsa profilovaná. Střecha sedlová s půlkruhovým východním závěrem z červeně natřeného pozinkovaného plechu. Na západě se opírá do dvou postranních trojúhelných štítků. Interiér osvětlen ze severu i jihu půlkruhově završeným oknem s vně kolmou, dovnitř rozevřenou špaletou. Kaple uvnitř jednotně zaklenuta cihlovou plackovou klenbou. Podlaha nová (1988), keramická. Kaple je přístupná obdélným průchodem přes podvěží zastropené trámovým stropem. Do předsíně v podvěží se vstupuje od západu obdélným vchodem; dveře novodobé, dřevěné (1988). Na jižní straně přízemí věže je patrný druhotně zazděný obdélný výklenek, zřejmě pozůstatek staršího vstupu. Prvé patro věže dostupné dřevěnými schody obsahuje zvonovou stolicí. Zevně je věž přepásána profilovanou kordonovou římsou, završena složitěji profilovanou korunní římsou. Na jižní straně prvního patra obdélný výklenek krytý dřevěnou stříškou, obsahující kvalitní olejomalbu Madony s andílkou z 19. století. ./.

10. Časové, slohové a autorské určení

18. století, baroko, autor nezjištěn

11. Památkové movité zařízení

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany

Původně kvalitní sakrální stavba lidového baroka, typologicky zajímavý doklad lidové zbožnosti, dotvářející charakter jádra vsi.

15. Odkaz na literaturu

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření

Stav dobrý, kaple opravena svépomocí místními občany v l. 1987-1988. Nevhodná tvrdá cementová úprava soklu a zvýšený terén na jižní straně způsobují nadměrné vztlínání vlhkosti ve zdivu ze základů. Doporučuji opatřit sokl paroprodyšnou omítkou a alespoň z jihu zřídit odvětrávací kanálek kolem zdiva s drenáží v úrovni základů, který by odvedl přebytečnou vodu.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci

PÚ Ostrava

14. Dřívější a současný způsob využití a příp. návrhy opatření

Kaple slouží sakrálním účelům, májové pobožnosti. Využití je proto vhodné, nutno zachovat.

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci



18. Evidenční list zpracoval (datum, jméno, podpis)

29.9.1993: PhDr. Dalibor Prix

19. Záznam doplňkových listů

3 119 481

3 119 482

1. Obec Osada Opava - Vávrovce	2. Okres Opava	Hodnota	Zachování	Využití
--------------------------------------	-----------------------	---------	-----------	---------

DOPLŇKOVÝ LIST KULTURNÍ PAMÁTKY	3. Kraj Severomoravský	4. Poř. číslo - pokračování
---------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Název (označení) památky (čp., čtvrť apod.).

Kaple sv. Vendelína - popis:

Střecha věže s cibulí, lucernou a křížem je kryta červeně natřeným pozink. plechem z roku 1988.

Vnitřní vybavení: převážně novodobé (1988-1990/. Na původní oltářní mense krucifix z 2. pol. 19. stol., plastika P. Marie asi z 1. pol. 20. stol. a 4 ks mosazných svícňů z 19.-20. stol.
Zvon z r. 1088, fa Dietrichová, Brodek u Přerova.