

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: Gotická architektura s významnými nástěnnými malbami.	got. nást. malba. 1958, s. 258, nr. 140 - 457 15. Odkaz na literaturu: Um. památky čísl. 1957 str. 376 hrubý: hrubý pam. st. Vltava, XVIII, p. 90 m J. Pešina a kol., Gotická nástěnná malba I, 1958, s. 258 J. Kuthan, Středověká architektura... s. 203 Č. mlu: VPS/II. 1973, p. 117
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Poškozen	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: Fotoarchiv SUPPO (cirke 29 fotografií)
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: hrubý: hrubý Vltava, XVIII, p. 92, str. 116 - půdorys
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (datum, jméno, podpis): ČSAV 19. Záznam doplňkových listů: