



1. Obec:

Chřešřovice

2. Okres:

Písek

Hodnota

II. II.

Zachování

špatný

Využití

II.

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihočeský

4. Poř. číslo:

~~2593~~

2520



5. Název (označení) památky:

Kostel sv. Jana Křt. - farní -
/ se hřbitovem/

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť) Chřešřovice čp.

ulice (náměstí):

Nad Vltavou nad obcí.

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Církev řím.kat.

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Prostá stavba, západní průčelí ozdobeno 2 liscemi. V jižní straně gotický vchod s hrotitým obloukem. Z boku loď vystupuje kaple, nad níž je dřevěná zvonice. V presbytáři gotická okna. Ložný triumfální oblouk.

u kostela knažské a slovanské hradisti (viz 2524)

10. Časové, slohové a autorské určení: *Dřevěná Chřešřovice:*

Raně gotická stavba, kol.r.1400 rozšířen, - boční kaple z r.1598,-
loď prodloužena v 17.stol.,- dřevěná zvonice ze 17.stol.

11. Autor nebo výrobní označení:

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

Významná venkovská architektura s cennými gotickými částmi / sakristie, klenba ba presbytáře / a zajímavou podsebk zvonici s podsebitím. - Chrání se se hřbitovem.

15. Odkaz na literaturu:

Soupis památek okr. Písek, 101

2. Orthe + Kol.: VPE/E, 1977, p. 548

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

stav velmi špatný, chátrající

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

Evid.pam.list bez fotogr.

foto Krejčí

*Fotoarchiv Sušice, c. neg.
110.493-494.*

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:



17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

*truhice; truhice, xx+III
přídok - p. 102, st. 112*

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

1963 - ČSAV

19. Záznam doplňkových listů: