


1. Obec: Milevsko	2. Okres: Písek	Hodnota III.	Zachování poškozeno	Využití II.
EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY		3. Kraj: Jihočeský	4. Poř. číslo: 2606	
		5. Název (označení) památky: býv.fara, čp.3	7. Ochranné pásmo:	
		6. Bližší označení umístění památky: osada (čtvrť): Milevsko čp. 3 ulice (náměstí): nám.Julia Fučíka	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): Jos.Haďáček	
9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby): Nárožní volně stojící dům o 2x3 oken.osách,krytý sedlovou taškovou střechou.Průčelí je hladké,ukonč. profil.hlavní římsou; v přízemí do náměstí nová výkladní skříňka a okno v dřev.rámu,okna boč.průčelí bez rámu. Okna 1.patru bez štukových rámu. Do náměstí je obrácen hladký volutový štít,ukončený segment. tympanonem;ve štítu dvě pravouhlá okénka, tympanon odděl.profil.římsou,doplňují 3 kam.pyramidy. Boční průčelí do dvorav patře má dřevěnou pavlač, v přízemí podezděnou. K boční fasádě je připojena směrem k čp.2 nízká zeď, ukončená fabionovou římsou,opatřená hladkým štítem, ukončeným zvlněnou římsou.Ve štítě pravouhlý vpadlý rám. Ve zdi pravouhlá branka. Ve dvoře se připojuje k domu přízemní zděný hospodářský trakt, krytý taškovou sedlovou střechou, při něm do dvora dřevěná vrata.				
10. Časové, slohové a autorské určení: 18.stol.			11. Autor nebo výrobní označení:	



12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

nárožní dům na náměstí, tvořící s čp.1 pohledově výrazný celek

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

poškozeno

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:



15. Odkaz na literaturu:

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

Fotoarchiv SUPPOT inv.č. 84.153
foto Krejčí

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

1966. - dr. Šamánková

19. Záznam doplňkových listů: