

1. Obec Rabštejn n.Střelou	2. Okres Plzeň - sever	Hodnota II. III.	Zachování	Využití	III.
-------------------------------	---------------------------	---------------------	-----------	---------	------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj
Západočeský

4. Poř. číslo
1564



5. Název [označení] památky:

mlýn " U Lišáků "

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

na vých. straně města
osada (čtvrť) čp.
po pravém břehu řeky Střely.
ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.

8. Vlastník [správce, trvalý uživatel]

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby)

Mlýn na půdorysu obdélníku ve štítovém průčelí o 2 okenních osách patrový, s pavláčkou na trámech kol 1. patra a sedlovou střechou, krytou šindelem. V přízemí kamenné zdivo omítnuté (se slepými okny), patro roubené s okny pravoúhlými s původními dřevěnými rámy. Trojúhelníkové štíty jsou v dolní části kryty svislými prkny s lištami, v nich prolomena 2 pravoúhlá okna, rámovaná dřevěnými vykrajovanými rámy. Horní části štítů mají šalování prkny s lištami ve tvaru klasu. Profil střechy ozdoben prkny, na dolní straně vlnovitě vyřezanými. Střecha překrývá i obíhající pavláčku a je na rozích z pavláčky podpírána trámky. Pavláčka má balustrádu z plochých prken, vyřezávaných ve tvaru kuželek.

Mlýn sloužil původně jako krojírna šindelů.

10. Časové, slohové a autorské určení

19. století - technická památka.

11. Památkové movité zařízení

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany	15. Odkaz na literaturu
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření Stav špatný.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci SÚPPOP Praha KPS - 98022
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis) SÚPPOP 1970
	19. Záznam doplňkových listů