



1. Obec: ONDŘEJOV	2. Okres: Praha-východ	Hodnota III.	Zachování	Využití
-----------------------------	----------------------------------	------------------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj
Středočeský

4. Poř. číslo
2125



5. Název (označení) památky:

Dům

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť).

čp. **26**

při silnici

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

maj. J. Bubeník, tamtéž

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Přízemní budova obdélného půdorysu, obrácená k silnici štítem. Fasáda členěna plochými pilastry nesoucími římsy. V přízemí tři drobná obdélná okna, nad nimi profilovaná rovná římsa oddělující štít. Ve štítě dvě další okénka, nad nimi zvlněná profilovaná římsa. Římsa nástavce štítu půlkruhově vyklenutá. Postranní štítová křídla zakončena kamennými vázami, které i po stranách vrcholové římsy. Všechny římsy kryty prejzy, vlastní střecha objektu sedlová, eternitová.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Druhá pol. 18. století.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: Typický příklad středočeského zděného statku.	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Uvolněná omítka štítu a prejzová krytina fims. Vlastník provádí opravu - řada vnitřních přestaveb, uvažuje i o snesení štítu. 1983 - objekt je majiteli využíván jen k rekreaci, není trvale obydlen. Je poškozován projíždějícími automobily. Není udržován. *	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: <i>Fotoarchiv SSPPOP a muzea Roudky</i>
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: Byt vlastníka.	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků: * Podle MNV žádal majitel příspěvek , aby mohl objekt opravit. Ten mu však nebyl přidělen.	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): E. Hauserová prosinec 1970 19. Záznam doplňkových listů:

DOPLŇKOVÝ LIST KULTURNÍ PAMÁTKY

Název (označení) památky: Dům čp. 26	Obec: Ondřejov Osada:	Okres: Praha-východ ZSJ:	Rejstř. číslo ÚS: 22125
Dům s barokním štítem se nachází po pravé straně silnice na Choce- radě asi 200 m pod statky na náměstí 9.května čp.3738. Dům je orientován svou štítovou fasádou do ulice. Svažitý terén od náměstí zasahuje severní vstupní fasádu a klesá směrem k jižní obrácené k sousedovi. Štítová fasáda je orientovaná k Z. Materiál kámen, cihla, omítky vápenné nové. <u>Interier</u> pozn.Vzhledem k pokročilé rekonstrukci a porušení klasické dispo- zice budu popisovat stav stávající s odkazem na stav před 5 lety. V současné době se vstupuje do prostoru bývalým chlévem s 2 pruhy valené klenby do překladů.Z chlévů byl probourán vstup do bývalé předsíně nyní zazděným bývalým vstupem, na místo něho nyní dvou- křídlé nedělené okno.Z bývalé předsíně se vstupuje novými dveřmi do jizby a v jižní části předsíně do podsklepeného kvelbu umí- stěného za chlévem.Schodiště na půdu bylo zrušeno.Jizba je v sou- časné době rozdělena příčkou na 2 části-první vstupní část s 1 oknem se segmentovým záklenkem na S a 2 okny taktéž se segmentovým obloukem na V Ubývající třetí okno připadá na oddělenou část jizby.Všechny stropy jsou ploché kromě chlévů.Podlahy jsou nové prkenné dřevotřískové.			

DOPLŇKOVÝ LIST KULTURNÍ PAMÁTKY

Název (označení) památky: Dům čp, 26	Obec: Ondřejov Osada:	Okres: Praha-východ ZSJ:	Rejstř. číslo ÚS: 22125
<u>Popis fasád</u> Hlavní štítová fasáda je orientována do ulice je členěna hlavní římsou na dvě části přízemní obytné části a půdní, štítová část. Přízemní část je hladká s prolomenými třemi okenními otvory s jednoduchou obdélnou šambránou. Okna jsou dvoukřídlá nedělená. Nároží jsou zvýrazněna bílým lisénovým pásem. Hlavní římsa je stupňovitá, krytá prejzovými taškami. Na bocích je zaoblená. Štítová část je členěna lisénami na střední pole a boční křídla. Střední pole je ploché s dvěma okny, rámovanými šambránou. Okna jsou dřevěná dvoukřídlá, trojdělená. Na krajních lisénách je posazena římsa prolomená vzhůru segmentovým obloukem opět krytým prejzovou krytinou. Křídla jsou plochá, jednoduchá, krytá prejzami. Závěr štítu je tvořen hladkou plochou rámovou půlobloukovou římsou posazenou na vyběhlých lisénách.			

DOPLŇKOVÝ LIST KULTURNÍ PAMÁTKY

Název (označení) památky: Dům čp.26	Obec:	Okres:	Rejstř. číslo ÚS:
	Osada: Ondřejov	ZSJ: Praha-východ	22125

Severní fasáda

vstupní je plochá, krytá přečnívající střechou krytou holandkami. Je členěna 2 otvory okenními a jedním dveřním. Okno východní-původní je rámováno jednoduchou šambránou, dvoukřídle, nedělené. Další druhé okno od východu je zbudováno na místě bývalých vstupních dveří-nové stejné. Vstupní dveře jsou v místě vstupu do chléva. Dveře jsou v dřevěné zárubni, dřevěné s táfl.

Západní fasáda

je členěna na 2 části štít a přízemí. Přízemní část je omítána hrubou omítkou, členěna 3 hladkými pásy. Štítová část je kryta tmavě lakovaným pobíjením. V pravé části střechy je vstupní otvor na půdu přístupný subtilným ocelovým schodištěm.

Jižní fasáda

je obrácena k sousedovi, po celé délce obestavěná kůlnami.