



1. Obec: ÚNĚTICE Osada:	2. Okres: Praha - západ	Hodnota II. II.	Zachování	Využití
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj: **Středočeský**

4. Poř. číslo: **2332 / 1-2**



5. Název (označení) památky: anot 1. Kostel Nanebevzetí Panny Marie 2. kaple sv. Anny	7. Ochranné pásmo:
6. Blížejší označení umístění památky: čtvrť: čp. ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: uprostřed obce na návrší n.p. 39, 25, 349	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): Římskokatolická církev, fara Únětice

9. Popis památky (včetně sochařské, maliřské, popř. i jiné výzdoby):

Obdélný jednolodní kostel s užším presbytářem a apsidou. K presbytáři na severu přistavěna čtvercová sakristie. K západnímu průčelí přistavěna hranolová věž. Stěny členěny pilastry s jednoduchými hlavicemi, na věži plochá příčná římsa. Valbová střecha lodi i presbytáře kryta taškami, tašková střecha věže helmicovitá. Hlavní vchod do kostela průchodem pod věží, boční vchod ze severu; okolo obou vchodů jednoduché portály. Průchod pod věží sklenut valeně, loď a presbytář valeně s pasy. Vedle věže z jižní strany schodiště na kůr, naproti výklenek v síle stěny /Lurdská jeskyňka/. Ve stěnách lodi 4 obdélná okna půlkruhově sklenutá, v presbytáři dvě okna s barevnými medailony. Vnitřní zařízení dřevěné, mramorová křtitelnice vpravo před presbytářem.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Postaveno v l. 1766-1770, upravován na poč. 20. stol.

nad brankami dvě soška vedle tabernáku dva andělci na bočních oltářích obraz mezi andělky. Nad křtitelnicí velký dřevěný kříž, naproti dřevěná kazatelna s plastickou výzdobou. Řezané lavice a dvě zpovědnice, v sakristii vyřezávaná kredenc. Ve věži zvon.

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

Větší barokní kostel se zajímavou věží v dominantní poloze nad Obcí.

15. Odkaz na literaturu:

A. Podlaha - Posvátná místa království čes.
díl. V. str. 85-93
Smíchovsko a Zbraslavsko, Praha 1899
str. 416-18
Z. Wirth - Uměl. pam. Čech - Praha 1957, str. 812

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Věž právě v generální opravě, omítky ostatních částí kostela opadávají, do lodi zatéká.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

Fotoarchiv Střediska a Fotoarchiv
Oblastního muzea v Roztokách.

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

Pravidelné bohoslužby.

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:



18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

duben 1970

M. Hauserová

19. Záznam doplňkových listů: