



1. Obec: Ktiš	2. Okres: Prachatice	Hodnota II.	Zachování porušené	Využití III.
EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY			3. Kraj: Jihočeský	4. Poř. číslo: 3614
		5. Název (označení) památky: kaplička	7. Ochranné pásmo:	
		6. Bližší označení umístění památky: osada (čtvrť): Ktiš čp. ulice (náměstí): na silnici do Smědče	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): MNV	
9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby): Zděná omítaná hranolová kaplička s hlubokým obloukovým výklenkem. Průčelí členěno po starnách výklenku dvěma pilastry s kapkami, ve vrcholu výklenku ve štuku klenák. Boční stěny členěny lesenovými rámci. Kaplička je vyvrcholena rozeklaným štítem s konkávně prohnutými stranami. Kryta sedl. štříškou s prejzy. Ve výklenku obraz P. Marie. Ke kapličce vede schodiště z plochých kamenů.				
10. Časové, slohové a autorské určení: 2.pol.18.stol.			11. Autor nebo výrobní označení:	

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: pohledově významná	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: porušená omítka, na nároží až na zdivo, špatná střecha	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: H 8/6
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): 1963 - Huleš
	19. Záznam doplňkových listů: