




1. Obec Hranice	2. Okres Přerov	Hodnota	Zachování	Využití
--------------------	--------------------	---------	-----------	---------

III.

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj
Severomoravský4. Poř. číslo
2797

5. Název (označení) památky

městský dům

7. Ochranné pásmo

6. Bližší označení umístění památky

osada (čtvrť)
 parc.č. 153 stav. čp. 98
 ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.
 Zápotockého ul.

8. Vlastník (eprávce, trvalý uživatel)

Podnik bytového hospodářství
 Hranice

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popřípadě i jiné výzdoby)

Řadový jednopatrový dům s širokým pětiosým průčelím nad dvěma oblouky loubí. Základovou plochu člení pouze okenní otvory, v dispozici přízemí je do jisté míry zachován renesanční mázhausový interiér. Klenební systém je však porušen novodobými úpravami. V pravém traktu zůstal bez porušení renesanční klenba, do něhož vede v současné době kamenný portál, snad renesanční, s jedním párem styčných výsečí v půlkruhové tvarované klenbě, vlevo pak část původního mázhausu. Zadní komora má renesanční klenbu s řadou protilehlých výsečí, sousední trakt je novodobě přerešen. Do 1. patra vede klasicistní schodiště s podestami, zaklenutými plackovými klenbami. Suterén zčásti zasypán. Z původní dispozice zůstal příčný sklep na dvorní straně. Základové zdivo i klenba jsou kamenné.

10. Časové, slohové a autorské určení

Původní objekt patrně vznikl ve středověku, podobně jako v sousedních případech. Zachytitelná bezpečně je však až fáze renesanční, kdy musel být objekt od základu vystavěn. Další stavební osudy mů-

11. Památkové movité zařízení

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany Dům je součástí historického městského jádra, i přes všechny stavební zásahy z padesátých let si zachoval charakter, kterým se řadí k hodnotným a ochranu zasluhujícím objektům.	15. Odkaz na literaturu Hranice, Asanační územní plán historického jádra města, I. část Rozbory. Stavebně-historický průzkum. SÚRPMO Olomouc, 1978.
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření Zachovat dosud neporušené renesanční prostory a eventuálně rekonstruovat klenbu mázhausu. Dále navrhujeme odkrytí a očištění kamenného portálu z mázhausu do pravého krajního traktu.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci KSSPPOP Ostrava
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření V přízemí - v pravém renesančním traktu (kvelbu) umístěno skladiště zboží prodejny textilu (prodejna ve vedlejším domě čp. 99) Patro - obytné. Při rekonstrukci plně respektovat charakter renesančních a klasicistních stavebních etap.	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků 10. - pokračování: žeme sledovat až v klasicismu (schodiště) a konečně v nedávných letech (1953, kdy bylo radikálně přestavěno přízemí i 1. patro, v r. 1958 byla další oprava včetně krovu a krytiny a v r. 1972 výměna oken a oprava fasády).	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis) S. Kašpárková, prom.hist., SÚRPMO Olomouc, 1978 J. Pavlíková, prom.hist., 1983 19. Záznam doplňkových listů