

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITĚ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj: Středočeský		4. Poř. číslo: 2581
5. Název (označení) památky: zámek čp.1.		7. Ochranné pásmo: náves s lipami a areál hosp.dvora
6. Bližší označení umístění památky: čtvrt: _____ v obci _____ ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: _____		8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jiří KARPÍŠEK Smetanova 372 Příbram III

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Zámek - hlav.průčelím do návsi k jihu se starými, chráněnými lipami, z nichž jedna prosychá, vzadu hospodář.dvůr. Frontami orientován dle svět.stran.
Budova půdorysu obdélného, jednopatrová. Střízlivě člen.fasáda lisenami, dělicími okenní osy, kterých je v již.průč. 9, z toho v patře střed.risalitu 12. Průčelí hlav. jižní symetrické dle střed. nevystouplého risalitu s hlav.portálem klen.stlač. segmentem žul., nad nímž prohnutá římsa a kamenná kartuše s kamenným tesaným alianč.znakem ve dvou ovál.kartuších s barok. dekorem z mušlí, ovoce ap. Nad oknem podstřeš.římsa mírně segm. vyklenutá. Dva zděné vikýře v mansardské střeše po stranách mají po 3 oknech obd., středním pravém a postr. slepých. Okna průčelí obd. s kamen.ostěními profil. v přízemí diagon. zamřížovanými s klenákem a vodor.nadoken.římsou, horní s římsami segment /střední lomenou/. Boky budovy 4 okenní osy. Průčelí severní do dvora má střed.risalit vystouplý se 2 oken.osami patra, celkem v průčelí s. 10 ok.os. Portál žul.sklen.stlač.segm. nad ním mírně vlnitá římsa, nad ní 2 obd.okna s lomenými nadoken.římsami a nízký trojboký tympanon se střed.kruh.štuk,kartuší nad 2 postr. kusou římsou vodor. ukončenými zdvojenými lisenami. Okna podobná jak vpředu. Obojí 2křídl.náplň.vrata. Střecha nízká mansardská, nad středem bývala vížka. Krytina tašky.
Interiér. Zmodernisován. Podlahy přízemí četne betonovane. Sklepy sklenuté. Přízemní široký průjezd a střední chodba dle po-

St 27-6332-69

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Barokní venkovský zámek v půvabné krajině povltavské, cenný ladným uspořádáním článků fasády, střízlivý, ale působivý.	15. Odkaz na literaturu: Vlasák - Sedlčansko, 1876, str.88, Sommer - Boehmen, sv.16, str.178
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Celkový stav dobrý, stále se provádějí adaptace zvláště vnitřní, pro potřeby muzea a jeho depositářů, bohužel silně poničily pův.charakter interiérů, v přízemí je asi vlhko, podlahy betonovány i veškeré omítky i stropy jsou předělávány, záhodno, aby stálý památkový dozor byl.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: <i>Fotoarchiv SSPPOP</i>
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: Od r.1962 po JZD, které stavbu zle poškozovalo, zde má deposita Náprstkovo museum, což je vhodnější.	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků: dél.osy probíhající jak přízemím tak patrem, z ní na obě strany ústí komnaty. Místnosti všude plochostropé, adaptované, v patře podlahy dřevěné i parkety. Cenné pův.schodiště dubové, k němuž vedou přízemní dřev. 2křídle pěkné mířž. řezané dveře i schodišť.zábradlí řezané, cihelné 6boké dlaždice na odpočívadlech, tamtéž kuté pěkné mříže oken.	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): V.Mathauser,XII.1968 19. Záznam doplňkových listů: