



1. Obec: Přemyslovice Osada:	2. Okres: Prostějov	Hodnota 	Zachování	Využití
------------------------------------	------------------------	-------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:
Jihomoravský

4. Poř. číslo:

5768



5. Název [označení] památky: kaplička sv. Barbory	7. Ochranné pásmo:
6. Blížší označení umístění památky: za obcí čtvrť: čp. ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: 1706/2	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): MNV

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Volně stojící kaplička čtvercového půdorysu. Fasáda hladká, na bočních stěnách prolomeny pravoúhlé mělké výklenky. Průčelí na osu prolomeno pravoúhlým vchodem. Podstřešní římsa nese štít členěný pilastry a mělkým pravoúhlým výklenkem. Ve vrcholu trojúhelníkový fronton. Střecha sedlová. Prostor kaple zaklenut valenou klenbou se styčnými lunetami.

Materiál : kámen, cihla, omítka; krytina : taška.

10. Časové, slohové a autorské určení:

asi kolem roku 1800

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: rustikální kultovní architektura z doby kolem roku 1800, doklad typu z počátku 19.století	15. Odkaz na literaturu: viz sbírka příloh
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: nově opraveno, nevhodný břizolit	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident.snímek-neg.čís.: 27803, 27806, 28401 viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: H'2 5768 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): L.Lefnerová - 1.7.1969 <i>L. Lefnerová</i>
	19. Záznam doplňkových listů: