



1. Obec:
Olšany u Prostějova
Osada:

2. Okres:
Prostějov

Hodnota



Zachování

Využití

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

5669



5. Název (označení) památky:

farní kostel sv. Jana Křtitele

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: 116/1

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

římskokatolická církev

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Přibližně orientovaná centrální stavba oválného půdorysu s půlkruhovým závěrem kněžiště a čtyřbokou věží v průčelí. Boční fasáda hladká s podezdívkou, prolomena 1 okenní osou, okno půlkruhově zaklenuté. Fasáda prolomena pravouhlým vchodem. Příčná loď členěna pilastry, prolomena 1 okenní osou, okno půlkruhově zaklenuté s jednoduchou šambránou. Zalomený štít prolomen 1 okenní osou, okno kruhového tvaru, kolem okna šambrána, ve vrcholu štítu kříž. Kněžiště s půlkruhovým závěrem, prolomeno 1 x 1 x 1 okenní osou, okna půlkruhově zaklenuta. Sakristie v prodloužené ose kněžiště téměř čtvercového půdorysu, nároží zaoblono, prolomeno 1 okenní osou, okno pravouhlé. Průčelí s hladkou fasádou prolomeno pravouhlým vchodem s kamenným ostěním s ušima. V nadpraží letopočet 1713 a 1935, nad ním úsek profilované římsy. Na římsě piniové šišky. Věž prolomena 1 okenní osou, okno pravouhlé. Zvonice patro prolomeno po 1 okenní ose, okna půlkruhově zaklenuta, nad okny kruhový hodinový ciferník. Podstřešní profilovaná římsa nese cibuli s polygonální lucernou, završenou makovicí s dvourameným křížem. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu sedlovou nad závěrem valbovou.

10. Časové, slohové a autorské určení:

1713, vysvěcen v roce 1741, věž zvýšena v roce 1859

11. Památkové movité zařízení:

viz soupis movitých památek

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: barokní stavba z roku 1713 o elipsovitém půdorysu, urbanisticky zapojená do půdorysu obce	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: stav celkem dobrý	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident.snímek-neg.čís.: 47676, 47693, 47694,
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: H'1 5669 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): L.Lefnerová - 13.6.1969 <i>Kníženská</i> 19. Záznam doplňkových listů: a,

1. Obec:

Olšany u Prostějova

2. Okres:

Prostějov

Hodnota



Zachování

Využití

Doplňkový list nemovité kulturní památky

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

5669 a

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

farní kostel sv. Jana Křtitele

Kněžiště zaklenuto konchou s třemi výsečemi, odděleno od lodi segmentově zaklenutým vítězným obloukem. Loď zaklenuta plackou se čtyřmi výsečemi. Kruchta valeně podklenuta s výsečemi, poprseň plná. V podvěží valená klenba. Výklenky kaplí valeně zaklenuty.

Materiál : kámen, cihla, omítka; krytina : eternit, plech.