1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Vísky ob. Trokavec	Rokycany	III.		

III.

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj: Západočeský

4. Poř. číslo: 2610 /11-3



5. Název (označení) památky:

Lidová architektura

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť) čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj. 3

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)

V. Skolka

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby)

Přízemní roubené stavení na podezdívce s bedněným zápražím nad průčelím a boku. Hlavní průčelí od 2 okenních osách / 1 sdružená /. Štít skosen polovalbou svisle bedněný. Střecha z boku převislá, kryta taškami . Disposice běžného typu jednotraktová se zaroubenou komorou.

10. Časové, slohové a autorské určení

Z poloviny 19. století., s pozdějšími úpravami

11. Památkové movité zařízení

Stráž 101 Plzeň - 13732-64

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany

Doklad původní zástavby obce typickým dome rokycanského okrskus bědněným zápražím

15. Odkaz na literaturu

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření

Stav dobrý

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci

KSPPOP 6021, 95-781

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis)

SÚPPOP Praha

19. Záznam doplňkových listů

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Vísky	RO			

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY	3. Kraj	4. Poř. číslo
	ZPČ	

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

r.č. 2610/1 Obytné stavení

popis: viz. evidenční list



č. neg. 183352/88



183349/88



167422

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Vísky	RO			

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY	3. Kraj	4. Poř. číslo
	ZPČ	

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

r.č. 2610/2 Stodola

popis: Situovaná proti vjezdu usedlosti, uzavírá areál dvora. Zděná lomovým kamenem, ze dvora po pravé straně prkenná vrata. Stodola původně průjezdná, vjezd do pole nahrazen napevno vestavěnou kulatinou. Levá zděná štítová stěna uprostřed přerušena a vyplněna na dál loženými trámy. Střecha sedlová, krytý vlnitým eternitem. Štíty svisle šalované. Směrem do dvora po levé straně vjezdu ke stodole připojen malý cihlou zděný přístavek, krytý sedlovou stříškou a s prkennými dvířky v čele.



č. arch. 183 348/88


1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Vísky	RO			

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY	3. Kraj	4. Poř. číslo
	ZPČ	

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

r.č. 2610/3 Chlévy

popis: Zděné, proti obyt. stavení. Střecha sedlová, krytá taškami, štít svisle šalován. Při silnici na stavení obdélného půdorysu navazuje nižší chlévní přístavek s pultovou střechou a malými otvory pro holuby v převýšení.



Č. arch. 183347/88



183350/88