

1. Obec: Hřešihlavy	2. Okres: Rokycany	Hodnota III.	Zachování	Využití II.
-------------------------------	------------------------------	------------------------	-----------	-----------------------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Západočeský

4. Poř. číslo

2482/1-10



5. Název (označení) památky:

Zámek

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť):

čp. **1**

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

nad kostelem

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

MNV

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Zděná, omítaná budova, s konkávně zalomeným hlavním průčelím, obdélníkového půdorysu s krátkými bočními křídly. Je jednopatrová s 6 okenních osách. Průčelí člení plochá rustika, okna mají profilované štukové ostění a rovnou nadokenní římsu. Střed v šíři dvou os je zdůrazněn lizenami a štitovým nástavcem, půlkruhově ukončeným. Vstup s pravouhlým kamenným ostěním. Boční fasády jsou hladké. Přízemní křídla mají do zahrady 2 okenní osy. V zahradní frontě 2 pravouhlé vstupy s ozdobně řešeným nadsvětlíkem a uprostřed předstupuje pravouhlá káde. Střecha mansardová kryta taškami s pol. věžičkou na hřebeni. Křídla mají střechy valbové. Vesměs rovné stropy. Po stranách hlavního průčelí je připojena uzavírací zeď parku s 2 zděnými branami s půlkruhově uzavřeným vjezdem. Proti zámku hosp. budovy .

10. Časové, slohové a autorské určení:

Objekt ze 3/4 18.století, upraven průběhem 19.století.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

Příklad rax drobného vankovského sídla z údobí pozdního baroka

15. Odkaz na literaturu:

Uměl. památky Čech: Str. 234

**H. Průcha; Soupis Rohozec, IX,
p. 134*

E. Roček + kol.: VPE I, 1977, p. 478

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Neupravené okolí. Různé nevhodné přístavky.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

SÚPPOP č.n. 82973 -976

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

**L. C. Průcha - p. 134, Ph. 202*

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

SÚPPOP Praha

19. Záznam doplňkových listů:



1. Obec Hřešiblavý	2. Okres RO	Hodnota	Zachování	Využití
------------------------------	-----------------------	---------	-----------	---------

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

ZPČ

4. Poř. číslo

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

r.č. 2482/1 Zámek, vpravo při silnici od Rokycan
popis: viz. evidenční list



183 590/88



183 584/88



145 143



183 584



76 386



175 141



96384

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Hřešihlavy	RO			

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

4. Poř. číslo

ZPČ

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

r.č. 2482/2 Park

popis: Park, založený v 2. ~~pol.~~ pol. 18. stol., nese stopy prolínání geometrického osového řešení s přírodně krajinářskými morivy. Osa zahradního průčelí zámku probíhá přes stupně 4 teras se zbytky pravidelných výsadeb. Formálnímu řešení se podřizují i lipové aleje. Do kompozice vřazena i ovocná užitková zahrada u přístupové cesty kolem kostela. Pod západním tiselem na nej-l-
nižší terase litinová nádržka osazená v pískovci. Park je i dendrologicky zajímavý, zejména mohutnými exempláři tisů a liz.

1. Obec Hřešihlavy	2. Okres RO	Hodnota	Zachování	Využití
------------------------------	-----------------------	---------	-----------	---------

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY	3. Kraj ZPČ	4. Poř. číslo
---	-----------------------	---------------

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

r.č. 2482/3 Budova chléva I.

popis: Podlouhlá ~~hm~~ přízemní budova na obdélníkovém půdoryse se sedlovou střechou krytou taškami, šst ítem orientovaná k budově zámku, situována je v horní části hospodářského dvora. V podélné straně orientované do dvora je 5 oken. os, přičemž mezi 1. a 2. osou od pravého nároží je dveřní otvor. Korunní římsa je předsazená, obloukově vytažená ven. V nádvorní ploše střechy jsou dva vikýře typu „volských ok“. Budova je vystavěna z cihelného zdiva za použití kamene, vnitřek je zaklenut do travers.



183 592/88

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Hřešihlavy	RO			

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

ZPČ

4. Poř. číslo

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

r.č. 2482/4 Budova chlévů II.

popis: Podlouhlé stavení na obdélníkovém půdorysu, se sedlovou střechou. Stavení svým štítem přiléhá těsně na budovu chlévů č. I., situované v horní části hospodářského dvora. V podélné stěně obrácené do dvora je 9. oken. os a 3 vstupní osy. Okna jsou obdélná, stojatá, druhý a třetí vstup od pravého nároží je zaslepen. Korunní římsa je jednoduchá, jednou uskočená. Římsu ve 4 osách protínají vikýře (vstupy na půdu), se sedlovými stříškami, překrytými bobrovkami. Mezi 1. a 2. vikýřem od pravé strany je pod římsou proraženo obdélné ležaté okno. Stavba je vystavěna z cihel za sporadického užití kamene, vnitřní prostory jsou zaklenuty do travers.



182 592

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Hřešihlavy	RO			

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

4. Poř. číslo

ZPČ

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

r.č. 2482/5 Chlév III.

popis: Situován ve střední části ~~střední~~ dolního traktu hospodářského dvora, podlouhlé přízemní zděné stavení se sedlovou střechou na obdélníkovém půdoryse. V podélném průčelí orientovaném do dvora je 5 oken, os a 3 dveřní otvory. Ve střední ose objektu je vložen do střechy vysoký průlezný vikýř „volské oko“. Korunní římsa je vytažena obloukem nahoru. Objekt je vybit a neudržován.



183 589/88

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Hřešihlavy	RO			

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

ZPČ

4. Poř. číslo

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

r.č. 2482/3 Chlév IV.

popis: Podlouhlé přízemní stavení na obdélníkovém půdorysu, se sedlovou střechou, situované ve spodní části dvora v samotném závěru fronty budov za objektem chlévů č. 3. Ve střeše jsou vyzdviženy dva dřevěné průlezné vikýře se sedlovými stříškami. V podélném průčelí orient. do dvora je 6 oken. os a dva vstupní otvory. Korunní římsa je profilovaná, několikrát odstupňovaná. Objekt je zpustlý a neudržovaný, ale je využíván k hospod. účelům.



183 5 91/89

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Hřešihlavy	RO			

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

4. Poř. číslo

ZPČ

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

r.č.2482/7 Hospodářský objekt I. ve spodní části dvora, orient. štítem do silnice

popis: Přizemní zděný objekt na obdélníkovém půdoryse se sedlovou střechou s nízkým podlouhlým pultovým vikýřem. Podélná strana orient. do dvora má ve střední ose segmentově zaklenutý vchod s plastickým páskovým orámováním, po stranách pak po jednom vysokém, nahoře segmentově zaklenutém okni. Stavba je vystavěna z cihelného zdiva, korunní římsa je profilovaná, několikrát odstupňovaná. Sokl je nízký, mírně předstupuje před líc fasády. Objekt je ve vnitřní části bez zastřešení, zcela vybit a devastován.



183584/10

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Hřešihlavy	RO			

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

ZPČ

4. Poř. číslo

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

r.č. 2482/8 Hospodářský objekt II. ve spodní části dvora

popis: Přízemní stavení na podlouhlém, obdélníkovém půdoryse, se sedlovou střechou, krytou taškami, s 5 osami nízkých vikýřů typu „volské oko“. V levé části objektu - zařízené jako kovárna a přístupná průrazem do štítové strany z hospod. objektu na něj navazující je v podélném průčelí orient. do ulice jeden dveřní vstup a 2 oken. osy. Vnitřní zařízení je zcela zničeno a zdemolováno. Pravá část objektu sloužila k ubytovacím účelům, zřejmě pro deputátníky ve dvoře, má v podélném dvorním průčelí 5 oken. os a jeden dveřní otvor. Vnitřek je plochostropý, vybitý, zdevastován. Okna mají plastické orámování. Ze hřebene střechy jsou vytaženy dvě komín. tělesa, v koutě mezi kovárnou a hospod. objektem jemu předcházející stojí vysoký vyzděný komín-~~prů~~ zařízení kovárny.



183585/88



183588/88

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Hřešihlavy	RO			

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

ZPČ

4. Poř. číslo


Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

r.č. 2482/9 Ohradní zeď

popis: Na ohradní zeď před kostelem v úrovni hlavního průčelí zámku kolmo navazuje ohradní zeď zámku - zděná, omítaná, krytá cihlami. Po obou stranách hlavního zámeckého průčelí jsou do ohrazení vnořeny branky

a/ brána I. - po pravé straně dvorního průčelí zámku. Vysoká segm. zaklenutá brána s nízkou sedlovou střechou, s širokým pásovým pilastrem ve dvou osách, s korunní římsou vytaženou zalomením (druhotná úprava) a s málo patrným štukovým členěním, průběžným pod korunní římsou. Sokl je ponořen za líc fasády a ~~xxx~~ nahozen hrubou nazataženou omítkou. Vchod je orámován zhora plochým pásovým pilastrem. Vrata jsou dvoukřídlá, otvíraná dovnitř, spodní část je plná, horní je tvořena úzkými svislými prkny. Zhora je brána kryta prejzy a taškami.

b/ Brána II. - po levé straně dvorního průčelí zámku. Brána stejného typu jako po pravé straně, pouze s tím rozdílem, že ve střední svislé ose brány ve štku vytažený motiv kola (?) těsně pod pásovým orámováním vjezdu.



183 595/88



183 593/88