

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
M Í T O	Rokycany	II. III.		

II.

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Západočeský

4. Poř. číslo

2541 / 1-4



5. Název [označení] památky:

Budova fary

7. Ochranné pásmo:

*2 fara
2 budova 'kud'
3 stodola
4 chlévy*

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť)

čp. **7**

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)

Církev římskokatolická

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby)

Zděná omítnutá jednopatrová budova na konci řadové zástavby, o 5 x 3 okenních osách. Střecha mansardová valbová, krytina tašková. Hřeben střechy probíhá paralelně s ulicí. V hlavním průčelí vždy obě krajní osy staženy společnou štukovou šambránou s okrajovou lištou. V ose přízemí pravouhlý vchod se segmentovým nadsvětlíkem. Po stranách vchodu a na nárožích zdvojené pilastry s úseky římsy. Interiér: V přízemí probíhá střední chodba, zaklenutá třemi poli plošné křížové klenby, vpravo vzhledu nástup schodiště. V místnosti vlevo od chodby vpředu valená klenba s lunetami, vpravo od chodby místnost plochostropá, místnosti vzhledu v přízemí rovněž klenuté. Patro včetně chodby v 1. patře plochostropé. Původní dřevěné dveře do dvora.

10. Časové, slohové a autorské určení

2.pol. 18. století

11. Památkové movité zařízení

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany Pozdně barokní architektura, dokládající zástavbu obce v 2.pol. 18. století	15. Odkaz na literaturu
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření Budova mírně sešlá, opadaly omítky	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci KSPPOP Plzeň 4615
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis) SÚPPPOP Praha
	19. Záznam doplňkových listů

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Nýto	RO			

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

ZPČ

4. Poř. číslo

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

r.č. 2541/1 Fara čp. 7

popis: viz. evidenční list



č. uzg. 183 481/88

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Mýto	RO			

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

ZPČ

4. Poř. číslo

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

r.č. 2541/2 Ohradní zeď s bránou

popis: Ohradní zeď mezi chlěvy a farou s dvěma vysokými pilíři brány. Zdivo je z lomového kamene, omítané, sokl mírně předstupuje přes líc zdiva. Hřeben je sespádován do dvora fary, překryt bobrovkami. Pilíře brány převyšují výšku zdiva o cca 1, ukončeny jsou shora sedlovou stříškou, krytou bobrovkami, římsa na koruně je profilovaná. Vrata jsou dvoukřídlá, ovíraná do dvora, zhotovená z prken. V levé polovině vrat jsou vrátka (při pohledu ze dvora).



i. mg. 183 484 / 88

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Mýto	RO			

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

4. Poř. číslo

ZPČ

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

r.č. 2541/3 Stodola

popis: Podlouhlé stavení vystavěné z lomového zdiva a cihel. Orientováno je ve stejné ose jako budova fary v přední části dvora. Přízemní část kamenná, v podélném průčelí orient. k faře jsou 3 osy otvorů, z nichž 1. od levého nářeží je okno, 2. segm. zaklenutý vchod a 3. velká vjezdová čtvercová vrata. Korunní římsa je profilovaná. Štít je vyzděn z cihel. Střecha je sedlová, krytá bobrovkami. Levá strana je užitá jako ubytovna či pracovní prostor, stropy v této části jsou trámové. Pravá strana pak sloužila zřejmě jako stodola.



č. 2541/3 183 483

1. Obec Mýto	2. Okres RO	Hodnota	Zachování	Využití
------------------------	-----------------------	---------	-----------	---------

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

ZPČ

4. Poř. číslo

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.):

r.č. 2541/4 Chlévy

popis: Podlouhlé přízemní stavení orientované štítem do náměstí po levé straně od vjezdu do dvora fary (při pohledu ze dvora). Vystavěno z lomového kamene a cihel, střecha je valbová, mírně přesahující. Líc obvod. zdiva s koruncou zdiva je propojena vytaženou obloukovou římsou. Ve střední ose podélného průčelí orient. do dvora je ve střeše vyzdvižen dřevěný vikýř se sedlovou střechou, krytina, stejně jako u střechy je pálená - bobrovky. V podélné ose do dvora je od levého nároží 1. osa - dodatečně vsunutá dvoukřídlá vrata, 2. osa - dveře v dřevěném ostění, 3. osa - dveře v dřevěném ostění a 4. osa - malé ležaté okno, opatřené mříží. Štítová stěna orient. do dvora je opatřena ve střední ose jedním ležatým obdélným oknem, opatřeným mříží. Kolem okna je orámování, mírně ponořené do omítky.



č. rej. 183 482/88