

1. Obec: Liberk

k.ú.: Liberk

2. Okres: Rychnov nad Kněžnou

3. Kraj: Královéhradecký

4. Poř. číslo:

22766

18136 / 6 - 2327/3



EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

5. Název památky:

Fara čp. 1

6. Blížší označení umístění památky:

Ulice:

Č.p.: 1

Číslo parcel: -105/

v centrální části obce, při hlavním obecním prostranství

7. Ochranné pásmo:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): Majitel

Církev řím. kat. - farní úřad Liberk

9. Popis Památky:

Budova fary je vystavěna nad obdélným půdorysem, s podélnou osou ve směru sever-jih a s hlavní podélnou stěnou orientovanou západně, do dvora. Tato stěna je šestiosá, na čtvrté ose je vstupní otvor, dveře jsou dvoukřídlá, osazená do dřevěné zárubně, jejíž součástí je světlík v nadpraží. Na zbývajících pěti osách jsou obdélné okenní otvory vymezené zdobeně provedeným dřevěným šambránovým rámováním s nadokenní i podokenní dřevěnou římsou. Okna jsou dvojité dvoukřídlá, lícují se stěnou. Stěna je svisle bedněna s přelaťováním, podél stěny běží dlážděná zápraží. Protější podélná stěna, orientovaná k hlavnímu průčelí kostela, je rovněž šestiosá. Na čtvrté ose zprava je vstupní otvor, dveře jsou stejné jako v západní průčelní stěně. Okna na páté a šesté ose zprava se shodují s okny v západní průčelní stěně, na druhé a třetí ose zprava jsou o něco menší obdélné okenní otvory, okna dřevěná dvojité, o šesti tabulkách, lícují se stěnou. Na první ose je menší, jinak stejně provedené okno kryté okenicí. Druhý a třetí okenní otvor je prolomen ve stěně vyzděné z cihel, vápenná omítka. Zbývajících částí stěny jsou svisle bedněny, s přelaťováním. Boční jižní stěna orientovaná do prostoru návsi je prolomena třemi obdélnými okenními otvory, okna jsou shodná jako v průčelní západní stěně. V protilehlé severní boční stěně je prolomen pouze jeden obdélný okenní otvor, okno je shodné. Kamenný zděný sokl obíhající budovu se neuplatňuje pouze ve dvorním průčelí. Střecha je valbová, s námětky, v západní části pláště je větrací průduch, krytinou je dřevěný šindel.

10. Časové, slohové a autorské určení:

polovina 19. století

11. Památkové movité zařízení:



12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Přízemní roubená fara, vystavěná asi v polovině 19. století, je hodnotnou stavbou významně se uplatňující na prostranství návsi podhorské obce.	Poř. číslo: 18136 / 6 - 2327/3 Název památky: Fara čp. 1	
13. Stav zachování památky a případné návrhy opatření: 2002 : udržována, v dobrém stavu	15. Odkaz na literaturu: Slavík Jiří: Církevní architektura v Podorlicku. In: Křesťanství v Podorlicku. Historický vývoj od nejstarších dob až do současnosti. Rychnov nad Kněžnou, 2000, s. 188.	
14. Dřívější a současný způsob využití a případné návrhy opatření: : původně fara a obydli duchovního správce. dnes rekreační objekt královéhradecké diecéze	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:	
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků: Časové, slohové a autorské určení: polovina 19. století :	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:	
	18. Evidenční list zpracoval (datum, jméno, podpis): 20.3.2001 Petr Arijčuk	
	19. Záznam doplňkových listů:	