

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Turnov	Semily	III. II.		

II.

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Východočeský

4. Poř. číslo

2817



5. Název (označení) památky:

Kostel sv. Františka z Assisi

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť)

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)

církev řím.kat.

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby)

Jednolodní podélná stavba, umístěná k věži východnímu křídlu kláštera, orientovaná od jihu k severu. Loď obdélná, členěná dvěma poli valené klenby s lunetami, dělenými pasy, které dopadají na toskánské pilastry, vítězný oblouk půlkruhový. Presbyterium sklenuto křížově a konchou, klenba pročleněna širokými pasy, dosedajícími na toskánské pilastry. V ose kostela hranolovitá zvonice s točitým schodištěm a sdruženými okny v posledním patře. Průčelí trojdílné, členěné patrovými římsami. Přízemí rozděleno ve tři pole toskánskými pilastry. Ve středním poli segmentem uzavřený portál, rámovaný pilastry, nesoucími volutovou římsu, nad portálem půlkruhová nika, se sochou sv. Františka. Patro navazuje lisénovým členěním na členění přízemí, ve střed. poli široké půlkruhové okno. Štít volutový, členěný

10. Časové, slohové a autorské určení

Kostel postaven po r.1165^{*)}, po r.1707 přestavěn M.Reimundim do dnešní podoby. Zvonice upravena koncem 19.století.

^{*)} listina 1651-55 (H. Rokycba, Die böhmischen Länder...)

11. Památkové movité zařízení

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany Barokní stavba 17.století s částečnými zbytky gotické stavby, zvláště významná Raimundiho přestavbou. Charakteristická dominanta náměstí.	15. Odkaz na literaturu <i>Scupis památek Turnova 1909, str. 220 n.</i> <i>H. Rokyta: Die böhmischen Länder, Salzburg 1970, s. 209.</i>
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření celkem dobrý	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci 1521 1522
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis) Dr Wagnerová 19. Záznam doplňkových listů 1

1. Obec: Turnov Osada:	2. Okres: Semily	Hodnota II.	Zachování dobrý stav	Využití
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY

3. Kraj:

Východočeský

4. Pořadové číslo:

2817

5. Název (označení) památky:

Kostel sv. Františka z Assisi

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť: **náměstí** čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Římskokat. církev

Identifikační snímek
památky
formátu 6x6 cm

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Na horní, východní straně orientovaná podélná stavba ze smíšeného omítaného zdiva zpevněná po stranách opěráky z pískovcových kvádrů. K elipsovitému presbytáři přiléhá čtyřboká zvonice z pískovcových kvádrů, na severní stěnu kostela navazuje patrová budova kláštera. Průčelí kostela štítové, členěné symetricky čtyřmi pilastry po stranách vchodu, dvěma římsami, s trojúhelným štítem s lisenami, volutami a pyramidami po stranách. Nad vchodem segmentový oblouk s volutami po stranách a pískovcový rodový znak Frant. Josefa z Valdštejna. Nad erbem nika s postavou světce (sv. Františka) v nadživotní velikosti. Ve středním poli průčelí, mezi římsami lunetové okno, nad ním ve štítu okrouhlé. Po pravé straně vchodu výklenek Božího hrobu.

Kostel jednolodní, zaklenutý valenou klenbou na pasech. Nad vstupem kůr nesný pilíři. V lodi po stranách po dvou lunetových oknech, v presbytáři tři protáhlá okna zaklenutá obloukem. Loď a presbytář členěny pilastry s hlavicemi a profilovanou římsou obíhající pod klenebním náběhem.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Založ. 1651, obnoven po požárech 1707 (Mikuláš Reimundí)
a empírově po r. 1803, zvonice 1842.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): GA 1988
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Turnov Osada:	2. Okres: Semily	Hodnota II.	Zachování dobrý stav	Využití
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------

Doplňkový list kulturní památky

3. Kraj:

vč.

4. Poř. číslo:

2894

Název (označení) památky (čp., čtvrt apod.):

Presbytář zvýšen o schod, vlevo před oltářem vchod do sakristie zřízené v bývalé klášterní cele. Vchod na kůr rovněž z kláštera, z patra ambitu. Podlaha kamenná. Střecha sedlová. Ve zvonici - vchod z klášterní zahrady - sdružená novorománská okna. Střecha stanová.