1. Obec: Jilemnice Osada:	2. Okres: Semily	Hodnota	Zachování	Využití

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY

3. Kraj: Východočeský	4. Pořadové číslo: 2613

Identifikační snímek památky formátu 6x6 cm

5. Název (označení) památky: Chalupa	7. Ochranné pásmo:
6. Bližší označení umístění památky: čtvrť: čp. 108 ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: Staré město - Zvědavá ulička	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): manželé Smíškovi Jilemnice 108

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Předměstské stavení komorového typu, postavené po požáru města r. 1788. Dispozice domu později částečně změněna. Přední část stavení roubená, zadní zděná. Štítovou stranou orientována k J do ulice.

Interiér: Z chodby s betonovou podlahou a omítaným stropem po třech schodech vstup do velké světnice, dále na půdu, do sklepa a do obývacího pokoje.

Velká světnice: strop povalový, podbitý heraklitovými deskami, okna v dřevěném pravoúhlém profilovaném orámování, podlaha betonová.

Půda: dvě malé bedněné komůrky novějšího data (druhá pol. 19. stol.).

Sklep: cihlová segmentová klenba v traverzách.

Obývák: upraven z bývalého řeznického krámu vybudovaného ve dvacátých letech našeho stol. Podlaha: beton, stěny částečně obloženy kachlíky. Bez památkové hodnoty. Z obýváku dále vstup do bývalé lednice, malého prostoru na čtvercovém půdoryse.

10. Časové, slohové a autorské určení:	11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): AG 1988
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Jilemnice Osada:	2. Okres: Semily	Hodnota	Zachování	Využití

Doplňkový list kulturní památky	3. Kraj: VČ.	4. Poř. číslo: 2613

Název (označení) památky (čp., čtvrť apod.):

Exteriér: J průčelí: trojosé, tvořeno šestidílnými okny velké světnice v profilovaných dřevěných šambránách. Lomenice jednoduchá, horizontálně dělená do dvou polí. Spodní se dvěma čtyřdílnými okénky v jednoduchém lištovém orámování (okénka půdní komory) bedněno svisle, hoření se dvěma čtvercovými půdními větracími průduchy bedněno kosovitě. Původní záklopové prkno v kukle zničeno.

Z strana: zcela zakryta stěnou sousedního zděného čp. 109.

V strana: tvořena dvěma okny velké světnice (obdobná J průčelí). Ve zděné části pak hlavním vstupem do stavení: novější nestylový portálek se světlíkem a jednokřídlé rámové dveře. Vedle vchodu velké trojkřídlé okno obýváku, značně narušující ráz stavení.

S strana: jedno šestidílné okno obýváku, stěna částečně zakryta hranolem lednice. Štít se dvěma čtyřdílnými okny (půdní komora) bez orámování.

Zdivo: převaha cihel.

Nátěry, omítka: trámy a lomenice zelené, lišty a šambrány bílé. Omítka na zděné části měkká, vápenná, bílená.

Střecha sedlová, krytá červeně natřeným plechem.

Konstrukce krovu: krokvová se stolicí na stojato.

2 novější úzké cihlové komíny.

Stav objektu uspokojivý.