





12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

Příklad samostatně řešené pozdně gotické zvonice, tvořící součást kostelního areálu.

15. Odkaz na literaturu:

A. Gnirs: Scupis v okrese Loos, XII<sup>2</sup>

U. P. Č. str. 202

E. Socha + Kd. : V PČL 1977, p. 417

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

celkem v dobrém stavu

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

SÚPPOP  
KSSPPOP o. maj. 43400

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:



18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

SÚPPOP

19. Záznam doplňkových listů: