

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

Příklad výrazné pozdněgotické architektury, uplatňující se v dominantní poloze nad městem.

15. Odkaz na literaturu:

* A. Gnirs: str. 248 a další
U.P.Č. str. 201-202

E. Boche + kol.: UPČ II, 1977, p. 417

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

1967: Objekt po částečném poškození požárem značně trpí.
Omítky opadané, krytina zatím provizorní.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

*SÚPPOP Praha
K SÚPPOP č. rej. 5918, 73411, 73412,
73401, 113057, 113059, 113000,*

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

* *L. C. měřický - p. 257, v. 208
měřický - E. Boche; UPČ II, p. 417*

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:



18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

SÚPPOP

19. Záznam doplňkových listů: