

1. Obec: Kloub	2. Okres: Strakonice	Hodnota II. II.	Zachování 4.	Využití II.
EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY		3. Kraj: Jihočeský	4. Poř. číslo: 3102-4163/1-5	
	5. Název (označení) památky: Zemědělská usedlost čp. 20		7. Ochranné pásmo:	
	6. Bližší označení umístění památky: osada (čtvrť): Kloub čp. 20. ulice (náměstí):		8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): Janda Karel a Marie, Pohorovice č. 20 <i>Gymbrovský Šimon</i>	
9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby): Selsko barokní stetek (vysídlený) na rohu návsi v Kloubu. Uzavřený selský statek s průčelím do návsi: uprostřed vjezd, vpravo od vjezdu sýpka a vlevo od vjezdu obytná část. Všechny tři části mají štíty. Přízemní části jsou s obou stran ukončeny hlavní římsou, poměrně širokou, krytou taškami, která je nad vjezdem přerušena. Nad obytným stavením není štít nijak členěn, vybíhá velutově a je zakončen polokruhovitě. Ve štítu elipsovitě okénko pro větrání, položené. Štít sýpky je rozdělen horizontální římsou ve dvě patra, z nichž spodní má dva obdélné průduchy na sýpku, vrchní kulaté okénko. Zavrhole ní opět polokruhovitě. Nad vjezdem je velmi malebný štít, horizontálně členěný s prohnutými okraji.				
10. Časové, slohové a autorské určení: 1. polovina 19. století.		11. Autor nebo výrobní označení:		



ELS

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

Velmi dobrá lidová práce z 1. poloviny 19. stol. V obci je řada těchto staveb.

2012

15. Odkaz na literaturu:

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Velmi špatný stav, protože majitelé byli vysídleni a nikdo budovy neudrzuje. Budovy jsou opuštěny.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

10/6, 10/7

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

průmyslové dílny

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

Nutno zaměřiti.

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

