



1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Šumperk	Šumperk			

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Severomoravský

4. Poř. číslo

125 04 / 8-3805

5. Název (označení) památky

městský dům

7. Ochranné pásmo

6. Bližší označení umístění památky

osada (čtvrť)

čp. 109

parc. čís. 23
ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.

náměstí Míru 18



~~Podnik bytového hospodářství~~
ŠumperkMěstský úřad Šumperk
nám. Míru 1

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popřípadě i jiné výzdoby)

Jednopatrový dům s atikou, umístěný v severní linii zástavby náměstí Míru. Průčelí je novodobě upraveno. Je dvouosé, okna vroubí běžně profilované šambrány. Atikovou zeď ukončuje římsa s motivem zuborezu. Dispozice přízemí je průběžný hloubkový dvoutrakt se zachovanými renesančními valenými klenbami, do nichž jsou vsazeny výseče s hranami do hřebínků. Levý zadní trakt má odlišnou dispozici, nenavazující na renesanční dvoutrakt. Je příčně rozdělen na dva prostory, z nichž ten, který přiléhá k sousedovi č.17 je zaklenut plackovými klenbami s mezipasy, druhý je plochostropý. V patře je zachována klasicistní dispozice, fabiony a segmentové klenby a úpravy snad z konce 19. století. Dva sklepy jsou umístěny přibližně pod střešní částí domu. Jeden je z kamenného zdiva, zaklenut kamennou lomenou klenbou. Lomený gotický kamenný portálek vede od sousedního sklepa pod č. 17 (dnes je zazděný). Druhý sklep je cihelný s dodatečnou plackovou klenbou. Oba sklepy jsou vybudovány přímo na skále.

10. Časové, slohové a autorské určení Na místě dnešního objektu snad původně stál dům už ve středověku. Svědčí o tom kamenný sklep s lomenou klenbou. Nad terénem se však z tohoto předpokládaného domu patrně víc nezachovalo. Celé přízemí pochází až z renesanční výstavby, nejspíše z první

11. Památkové movité zařízení

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany Dům je významným prvkem v architektonické skladbě historického jádra.	15. Odkaz na literaturu Stavebně-historický průzkum. SÚRPMO Olomouc, 1977, S. Kašpárková, prom.hist.
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření Je nutné zachovat klenby přízemí i klasicistní boční portál s dveřmi. Doporučujeme rovněž zachování dispozice a stropů 1.patru a k úpravě a konzervaci plátové železné dveře do sklepa.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci KSSPPOP Ostrava
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků poloviny 17. století. Dům musel projít velkou klasicistní úpravou, Svědčí o tom klenby levého zadního traktu, boční portál z ulice Lužickosrbské i základ průčelí. V 1. patře byly prováděny úpravy zřejmě ke konci 19. století.  A70037  A70040	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis) S.Kašpárková, prom.hist., 1977, SÚRPMO Olomouc. 19. Záznam doplňkových listů