



1. Obec: Borová Osada:	2. Okres: Svitavy	Hodnota	Zachování	Využití
-------------------------------------	-----------------------------	---------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY

3. Kraj:

Východočeský

4. Pořadové číslo:

3001

Identifikační snímek
památky
formátu 6x6 cm

5. Název (označení) památky:

Usedlost

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

195

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Čtyřboká usedlost, tzv. polišský dvorec, volně stojící podélnou stranou obytné části a chléva rovnoběžně s hlavní komunikací. Dvorec sestává z obytného traktu a chléva, přes dvůr rovnoběžně s ním stodola, mezi nimi vpředu špýchar nad průjezdem, vzadu vrata (dvůr průjezdový). Ze čtvercového půdorysu dozadu za obytnou částí a chlévem vybíhá půltrakt bývalé zděné dílny, snad prý kovárny. Stavebním materiálem jsou roubené trámy, prkna, smíšené zdivo. Trámy jsou vázány přeplátováním na ozub a na rybinu. Zahraď není.

Obytné stavení: čtyřdílné - světnice, síň, komora a dílna (do dílny je vchod pouze z vnějšku). Komora má zděné klenutí na traversách. Zachována zděná pec, v síni otevřené ohniště. Strop ve světnici záklopový. Po vnitřní straně dvora je kamenné zápraží překryté střechou. Krov na vaznicích a na pozednicích, hambázkový. Štítové průčelí dvouosé, okna šestidílná, dvoukřídlá. Dvě okna též zbožku směrem k silnici - jedno ze světnice a jedno z komory. Jedno malé okénko vede ze světnice do dvora. Štít svisle bedněný, s podlomenicí o třech řádcích šindelů, na vrcholu kabřinec bze záklopů.

10. Časové, slohové a autorské určení:

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i. současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Pellánová 1988
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Borová Osada:	2. Okres: Svitavy	Hodnota	Zachování	Využití
Doplňkový list kulturní památky		3. Kraj: VČ.	4. Poř. číslo: 3001	

Název (označení) památky (čp., čtvrt apod.):

Střecha sedlová šindelová (řezaný šindel), u obytného stavení vyšší, u ostatních částí nižší. Vstup do dvora dveřmi ve štítovém průčelí mezi obytnou částí a špýcharem (dveře vedou na zápraží).

Chlív a dílna: chlív mírně vybočuje z obdélného půdorysu zděného traktu do dvora. Chlív, dílna a komory jsou zděné, stodola, špýchar a světnice (kromě zdi za pecí) jsou roubené, nebo bedněné. Chlív je klenutý, vstup do něho dveřmi s ostěním. Mezi chlívem a zadními vraty jsou dveře vedoucí na prostranství před vstupem do dílny. Krytina šindelová.

Špýchar mezi obytnou částí a stodolou vystupuje z roviny štítového průčelí. Je patrový, na vaznicích, ze dvora dřevěné schodiště do patra a na půdu. Je roubený a bedněný. Strop povalový, krov hřebalkový. Původní nízké dveře. Střecha sedlová krytá šindelem. Prájezdová vrata pod špýcharem dvoudílná, svisle bedněná.

Stodola roubená, bodělná, s vjezdem ze štítového průčelí. Vrata dvoudílná, prkenná, štít svisle bedněný, bez kabřince, s podlomenicí o třech řadách šindelů. Střecha sedlová, šindelová. Ze stodolou pod společným krovem malý chlívek.

Uzavření a zahrada: Ve štítovém průčelí jsou mezery mezi střechou špýcharu a oběma štíty (stodoly a obytného domu) vyplněny bedněním. Zahrada již není, dvorec stojí na louce ohraničené z jedné strany komunikací, z druhé potůčkem a stromy.

Majitel udává rok vzniku 1830.