

1. Obec: TACHOV Osada:	2. Okres: Tachov	Hodnota	Zachování	Využití
		3. Kraj: Západočeský	4. Poř. číslo: 11.661 5090 PÚ	

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Identifikační snímek
památky
formátu 6x6 cm

5. Název (označení) památky:

Kašna

7. Ochranné pásmo:

MPZ

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.:

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

náměstí Republiky, ppč.321

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): (k 15.1.1997)

Město Tachov

Rokycanova 1

Tachov

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Těleso kašny je situováno v mírně svažitém terénu náměstí v jeho středu. Úroveň terénu vyrovnávají po obvodu dvě řady schodišťových stupňů. Těleso nádrže má čtvercový půdorys s mírně okosenými rohy a je sestaveno z žulových kvádrů, kdysi napojovaných kovovými čepy, při poslední větší opravě stažené kovovou obručí. Vnější strany mají bphaté plastické členění a velmi jemnou profilaci v podobě bosáže, prostřídané úzkým vpadlým pásem. Při horním okraji je vysekán širší průběžný vpadlý pás, částečně vyplněný opásováním. Z pásu vybíhá římsovitě profilovanám horní partie. Dno nádrže je sestaveno z žulových desek, propojovaných kovovými kramlemi. Ve středu nádrže je umístěn pylon, jehož spodní partie je tvořena masivním blokem. Středová část je sestavena v horní užší partii ze tří dílů, opracovaných v podobě plastické bosáže snutnou falešnou či pravou v místě spar a architektonického dělení, čímž vzniká velmi působivý kazetový sokl. Těleso pylonu je ukončeno na vrcholu vázou, jejíž spodní část je původní, žulová, osazená na římsě. Horní část vázy je nepůvodní, vytvořená z betonového odlitku s kovovou armaturou a potažená vrstvou teraca s vápencovou drtí. Středová chrlicí fiála se nedochovala, její podoba je však zachycena na starších fotografiích.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Kašna byla zhotovena v pozdně empírovém slohu v období kolem poloviny 19.století.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Kašna tvoří výrazný urbanistický prvek v prostoru hlavního náměstí a je nedílnou hodnotnou součástí centra městské památkové zóny.	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: r.1996 - Povrch kamene narušen pekováním. Stav vázy je havarijní. Kašna vyžaduje celkovou opravu, která byla zahájena v letošním roce v součinnosti s památkovými orgány.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků: Problém rozhodnutí MěÚ č. 11424/96 ze dne 15. 1. 1997 ze nem. kulturní památky.	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Jedličková, PÚ Plzeň X/96 19. Záznam doplňkových listů: