1. Obec:	2. Okres:	Hodnota	Zachování	Využití
Jaroměřice n.Rok. Osada:	Třebíč	III III		

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:	4. Poř. číslo:
Jihomoravský	2683

5. Název (označení) památky:

d ů m č. 133

7. Ochranné pásmo:

areál zámku

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť: čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: st.234

náměstí Dr.Helferta

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Lepičková Věra + 5 spoluvlastníků
změna: Čs.stát - Domovní správa

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Jednopatrová řadová budova,ukončující řadovou zástavbu,do dvora obdélný přístavek.Fasáda v přízemí hladká,prolomena 2 + 1 + 1 úzkou + 1 okenní osou,okna pravoúhlá s parapetní římsou,kolem oken jednoduchá šambrána.Nad okny zalomená půlkruhově tvarované návojové římsy s palmetovým dekorem.Přízemí prolomeno na osu průjezdem s patníky.Vchod segmentově zaklenutý s klenákem ve vrcholu.Jednoduchá římsa odděluje přízemí od 1.patra.První patro o 6 okenních osách,okna pravoúhlá,vsazená do líce zdiva,kolem oken šambrána,ve vrcholu klenák.Pod okny návojové parapetní římsy,nad okny zalomené půlkruhově tvarované nadokenní římsy.Pod římsou palmetový dekor.Podstřešní římsa nese střechu sedlovou.Štítová zeď o 4 okenních osách,okna pravoúhlá se šambránou a klenákem ve vrcholu.V oknech vsazeny mříže.První patro rovněž o 4 okenních osách,okna detto.Hladký štít prolomen dvěma okenními otvory,okna pravoúhlá.Jednopatrový boční přístavek o 3 okenních osách obdobného členění.V 1.patře balkon,spočívající na železných tepaných konsolách.
Průjezd a chodby zaklenuty valenými klenbami mezi pasy,patro plochostropé.

Material : kámen, cihla, omítka; krytina: taška.

10. Časové, slohové a autorské určení:

druhá čtvrtina 19.století

11. Památkové movité zařízení:

- -

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

barokní stavba s úpravou průčelí z druhé čtvrtiny 19.století

15. Odkaz na literaturu:

viz sbírka příloh

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

vlhko,omítka místy poškozená,okapy proděravělé, n u t n á o p r a v a

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

ident.snímek - neg.čís. : 14260,14261,

viz sbírka příloh

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

D'2 2683

viz sbírka příloh

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

L.Lefnerová - 7.11.1967

za správnost opisu: Rabušan

19. Záznam doplňkových listů: