




1. Obec: Jakubov	2. Okres: Třebíč	Hodnota  	Zachování	Využití
Osada:				

2663/1,2

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:
Jihomoravský

4. Poř. číslo:

2663

5. Název (označení) památky:

kostel sv. Jakuba

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: **st. 1**

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

římskokatolická církev

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Jednolodní orientovaná stavba s půlkruhovým závěrem kněžiště. Boční fasáda hladká, prolomena 2 okenními osami, okna půlkruhově zaklenutá + 1 okenní osou větší vyznačenou obrysovou rýhou v omítce. V přízemí prolomen vchod půlkruhově zaklenutý. Kněžiště o 1 + 1 + 1 zazděné okenní ose, okna v nestejně výši, půlkruhově zaklenutá. Na severní straně kněžiště obdélná sakristie, členěná třemi opěrnými pilíři, prolomena 1 okenní osou, okno pravouhlé. Sakristie zastřešena střechou pultovou. Průčelí s obdélnou předsíní prolomeno pravouhlým vchodem v segmentovém výklenku, přístupný třemi stupni. Fasáda hladká. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu valbovou. Ve vrcholu čtyřboká dřevěná zvonice, zastřešena čtyřbokou cibulí, přecházející v jehlan s makovicí a křížem. Kněžiště s půlkruhovým závěrem zaklenuto pruskou klenbou, v závěru koncha. Loď plochostropá, v kněžišti gotické sanktuarium, kruchta otevřena třemi arkádami půlkruhovými, spočívající na dvou pilířích, poprseň dřevěná z plochých kuželek, plochostropá. Předsíň valeně zaklenuta s českou pláčkou.

Material : kámen, cihla, omítka, dřevo; krytina: taška, šindel.

10. Časové, slohové a autorské určení:

pozdně románský základ, úpravy v r. 1508 a v 18. století

11. Památkové movité zařízení:

viz soupis movitých památek

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: stavba na pozdně románském jádru, výrazná pohledová dominanta, orientační bod	15. Odkaz na literaturu: Ottův Slovník naučný, dvanáctý díl, 1897, viz sbírka příloh
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: celkem dobrý	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident. snímek - neg. čís. : 17826, 17827, 17828, 17829, 17829, 17830, 17831, 17832, 17833, 17834, viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: D'2 2663 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): L. Lefnerová - 1.12.1966 za správnost opisu: <i>Dalmán</i> 19. Záznam doplňkových listů: