




ELS

1. Obec: Markoušovice Osada:	2. Okres: Trutnov	Hodnota	Zachování	Využití stále obýván
---	-----------------------------	---------	-----------	--------------------------------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:
Východočeský4. Pořadové číslo:
3620

5. Název (označení) památky:

Lidová architektura

7. Ochranné pásmo:

6. BHZS označení umístění památky:

čtvrť:

čp. **1**

ulice (naměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

na horním konci obce

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Baudyšovi**Markoušovice 1**

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. jiné výzdoby):

Patrová roubená stavba na křížovém půdoryse, s pavlačí na boku, jedno křídlo vysunuté k silnici, část zděná. Stavení je orientováno vysunutým křídlem ke komunikaci. Okna jsou čtyřdílná. Stěny jsou zpevněny kleštinami. U přístavku je zděné přízemí, na pravé straně v patře je dřevěná pavlač, 2 chlévy a stáj jsou zděné. Jedna lomenice je dvoupatrová, jednoduše členěná, se 2 okénky, druhá též dvoupatrová, s 2 kruhovými průduchy, třetí je zděná. Trojdílná dispozice kombinovaného typu. Ve světnici je pec a kachlová kamna, vedle se nachází černá kuchyň.

V přístavku v přízemí sklep, v patře roubená komora. Stropy trámové, podlahy dřevěné. Sedlová střecha krytá eternitem.

Dvůr je obklopen hospodářskými budovami. 2 dřevěné stodoly. 1 vrata do dvora jsou z pravé strany, druhá vrata vedou do polí.

10. Časové, slohové a autorské určení:

r. 1557

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

Objekt by potřeboval opravu.

15. Odkaz na literaturu:

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

Libuše Šolcová
Museum Trutnov
listopad 1988

19. Záznam doplňkových listů: