

1. Obec: Špindlerův Mlýn	2. Okres: Trutnov	Hodnota:	Zachování:	Využití:
------------------------------------	-----------------------------	-----------------	-------------------	-----------------

3. Kraj:
Východní Čechy

4. Poř. číslo:
/6-6009

5. Název památky:
Horská bouda (Petrova bouda)

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

Č.p.: 89

Č.o.:

K.ú.: Špindlerův Mlýn

Číslo parcel:
85/1

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

G.E.N. a.s.

Selfertova 6

130 00 Praha 3

9. Popis památky:

Jedná se o dvoutraktový objekt, přední (jižní) část patrová, na vysoké podezdívce z pískovcového, hrubě opracovaného kamene. V hlavním průčelí osm okenních otvorů, okna dvoukřídlová s poutcem, kolem oken cihelné lemování, obloukově klenuté. Okna v patře dvoukřídlová, členěná do kříže, v zadním nároží arkýř čtyřboký, s dřevěnou římsou a původními okny členěnými do dvou křídel s ventilační částí. Přední (jižní) objekt o třech patrech se západním rizalitem ve štítové straně. Střecha sedlová o velmi nízkém sklonu, ve štítech i podhledu tesařské prvky krovu a stropní konstrukce s původními tesařskými detaily. Severní (zadní) objekt je třípodlažní, fasáda nečleněná, v jižním průčelí 7 okenních os s okny členěnými do dvou křídel, resp. do kříže. Ve štítové straně čtyři okna, pův. obklad oken v přízemí. Přízemí je v kamenném kvádřovém zdivu, ve štítové zdi okna s cihelnými obezdívkami. Obklad objektu svislými prkny. Západní průčelí zadního objektu členěno středním rizalitem o 6 okenních osách, okna v přízemí obezděna cihelnými šambránami s obloukovým zaklenutím. Kamenná a dřevěná část odděleny dřevěnou římsou. Po stranách rizalitů malá obdélníková okénka. Střecha mírně sedlová, téměř plochá. Tesařsky opracované konce krokví a stropních trámů (původní tesařské konstrukce). Přízemí spojuje oba objekty tj. nad přízemní část vystupují dvě dvoupatrová křídla. Vstup je umístěn v novém objektu se stanovou střechou (cca 50. léta). INTERIÉRY: ze vstupního osmibokého hranolu se vchází do lyžárny a do vstupní haly s obkladem stropů i zdí nad vstupem do sklepa jsou vitrážová okna členěná do dvanácti tabulek a s členěním do oliva, každé pole členěno do 2 motivů, celkem 24 motivů. Vlevo je viditelná část roubení se spárováním a malé okno do jídelny s bohatou vitráží. Vedle dveří je umístěno zrcadlo. Z chodby se vchází do prostorné haly s osvětlením prostředního pole formou prosklených polí, strop dělen do čtyř pásů po 11- polích, jedná se dřevěnou roštovou konstrukci. Pod třetím polem jsou umístěny tři pilíře s dřevěným kanelováním, s rovnou dřevěnou hlavicí kónického tvaru se čtyřmi šikmými podporami. Z haly se vchází vpravo do recepcce, vlevo do jídelny a do ubytování v patrech. Vstupy jsou v podobě portálů s dvoukřídlovými dveřmi, s masivní římsou v tmavém dřevě, římsa tesařsky zpracována v motivech dubových listů po stranách portálů na dvou pilastrech spočívají postavy vycházející z lidových motivů. Vlevo je portál s římsou s motivem šišek, postavy kuchaře a vrátného s klíčem (alegorie sv. Petra). Ze vstupní haly se vstupuje do schodišťového prostoru, který je roubený ze silných trámů s vymázávkou, nátěr v hnědé barvě, obklad do výše 1,5 m širokými, svisle kladenými prkny a římsou, proti vstupu kachlová, tmavě modrá kamna. Schody do patra jsou obloženy dřevem, schodiště také částečně roubeno, na schodišti vpravo vitrážové okno s rostlinným motivem, prostor schodiště obložen svisle kladenými prkny. V horní části stropu obklad tvoří kamenní motiv s bohatě profilovanými lištami a tesařsky opracovanými závěry. Schodiště do patra původně obložené dřevem, zábradlí ve formě balustrády. Patro s dřevěnými trámy s profily a dřev. obklady. V rozsahu všech patér jsou dveře dřevěné, kazetové, s profilovanými lištami a deštěním. Zadní jídelna: vstup ze vstupní haly. Kazetový strop s členěním do šestiúhelníků, trámy člení plochu stropu do šesti podélných polí, v každém čtyři motivy šestiúhelníku (viz. obr. 1 na kartě). Obklad stěn svisle kladenými prkny. Mezi zadní a přední jídelnou dveře a tři vitrážová okna (viz obr. 2 na kartě). Jídelna je rozdělena ve dvě části - blíže vstupní haly ta s šestiúhelníkovým stropem, v zadní části velké vitrážové okno členěné do 12 tabulí. Přední část zadní jídelny je od zadní části oddělena třemi poli spočívajícími na dvou sloupech s bohatou řezbářskou profilací a

10. Časové, slohové a autorské určení:

11. Památkové movité zařízení:

573



12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Petrovu boudu čp. 89 tvoří dvě obytné budovy a hospodářské, samostatně stojící obytné stavení. Objekty jsou z větší části roubené, zčásti zděné a hrázdné. Hodnotný komplex budov z konce 19. a počátku 20. století je situován v exponované poloze a jeho nedílnou součástí je velmi cenné soudobé zařízení interieru.	15. Odkaz na literaturu:
13. stav zachování památky a příp. návrhy opatření: 1997 Interiéry v původním stavu, nutnost zachování pův. stavu.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: č.neg. 25214, 25235
14. Dřívější a současný způsob využití a příp. návrhy opatření: - slouží původnímu účelu 1997 - horská bouda s ubytovacím a restauračním provozem.	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (datum, jméno, podpis): 30.12.1997 Památkový ústav v Pardubicích ing. arch. Vladimíra Paterová
	19. Záznam doplňkových listů: