


Evidenční list nemovité památky

ÚSTŘEDNÍ SEZNAM KULTURNÍCH PAMÁTEK ČSR

1. ZSJ (název) Řehlovice Číslo	2. Obec Řehlovice	3. Okres Ústí nad Labem	4. Kategorie	5. Číslo rejstříku ÚS 5 - 5863
6. Název (označení) památky dům čp. 28		7. Rozhodnutí o prohlášení rozhodnutí MK ČR č. j. 1349/99 ze dne 21. 6. 1999	8. Součást PR PZ	9. Ochranné pásmo
10. Umístění památky ulice (náměstí): na severovýchodní straně návsi popř. místní trať: č. orientační: č. popisné: 28		11. Parcelní čísla k. ú. Řehlovice č. parcely 25	12. Vlastník (správce, trvalý uživatel) Marta Váchová K chatám 185 Ústí nad Labem - Skorotice	
13. Slohové a časové určení počátek 19. století		14. Autorské určení	15. Stavební (funkční) typ kód	
16. Identifikační foto 		17. Popis Dům čp. 28 je volně stojící patrový dům na obdélném půdorysu, štítem orientovaný k silnici, trojdílný, chlévového typu. Přízemí je zděné, převážně omítnuté, patro je hrázděné. Jednotlivá pole hrázdění jsou vyplněna svislými štípanými tyčkami a vymazána mazaninou, přes kterou je tenká vrstva omítky. Jihozápadní (štítové) průčelí je dvouosé; zděné přízemí je omítnuté, s dvěma obdélnými okenními otvory (žádný okenní otvor domu dnes již není zasklen), v hrázděném patře jsou rovněž dva obdélné okenní otvory, avšak menší než v přízemí a posunuté mírně doprava. Zdivo patra je na levé straně užší o prostor pavlače, která není předsunutá, ale lícuje se zdivem přízemí. Lomenice jihozápadního průčelí, lemovaná po stranách profilovanými prkny, vykrajovanými do tvarů „oslích hřbetů“, je v horní třetině rozdělena okapovým prknem na dvě pole. Horní je bedněno klasovitě, se svislou středovou profilovanou latí; dolní pole je bedněno svisle. Zhruba uprostřed štítu jsou vyřezány dva obdélné, nahoře půlkruhovitě ukončené, větrací otvory. Severozápadní průčelí (do dvora) je v přízemí pětiosé, v patře čtyřosé (osy přízemí a patra vzájemně nekorrespondují). Zděné přízemí je opět omítnuté. Člení jej zprava – obdélný okenní otvor, obdélný otvor vstupu do domu a dále tři stejné obdélné okenní otvory. Patro je v levé polovině hrázděné, pravá polovina je bez hrázdění. Na pravé straně patra se v délce světnice nachází dřevěná pavlač, zasahující až do štítového (jihozápadního) průčelí. Stěny pavlače tvoří svisle kladená prkna, jejich spoje jsou kryty lištami. (pokračování popisu na evidenčním listu doplňkovém)		

ELS



18. Dějiny objektu, památkové vyhodnocení Dům pochází z počátku 19. století, přední část přízemí byla dodatečně vyzděna koncem 19. století. Jeden z posledních starých a stavebně neporušených hrázděných domů v dolní části Bílinského údolí, s množstvím dochovaných původních detailů výzdoby a konstrukce, včetně rohové zapuštěné pavlače, která je v této části regionu již zcela ojedinělá.	23. Odkaz na literaturu	
19. Stav zachování památky, případné návrhy opatření původně obytný dům, v současné době bez využití; dům bude přemístěn do Muzea lidové architektury v Zubrnících, okres Ústí nad Labem, kde bude tvořit součást jeho expozice	24. Odkaz na fotodokumentaci (č. negativu, datum vzniku, místo uložení) foto PÚ v Ústí n. L., č. negativu 131939-131967, 24. 11. 1998 , fotoarchiv PÚ	
20. Dřívější a současný způsob využití, příp. návrhy opatření technický stav domu je v důsledku dlouhého neužívání špatný (11/1998)	25. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci	
21. Movité památky (čísla rejstříku)	26. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis) Mgr. Alena Houdková, 2. 3. 2000	
22. Poznámky	27. Přehled doplňkových listů 1. dokončení popisu	

1. ZSJ (název)	2. Obec	3. Okres	4. Název (označení) památky	5. Číslo rejstříku ÚS
Řehlovice číslo	Řehlovice	Ústí nad Labem		5 - 5863

Rohový sloupek pavlače je na venkovní straně zdoben drobnými vrypy. Krycí prkno nad otvorem pavlače ve štítové stěně je složitě vykrajované, pásy u sloupků jsou ozdobně vyřezávány. Na pavlač vede obdélné okno v pravé části severozápadního průčelí patra, přístupná je dveřmi z chodby patra. Na pavlač navazuje část průčelí patra bez hrázdění, se sdruženým oknem, tvořeným dvěma menšími obdélnými okenními otvory. Levá strana severozápadního průčelí je hrázděná; vpravo má obdélný okenní otvor, zhruba uprostřed pak sdružené okno, stejné jako v části průčelí bez hrázdění.

Severovýchodní (štítové) průčelí je jednoosé. Ve zděném přízemí je uprostřed obdélný okenní otvor; omítka je v této části přízemí značně poškozena. V hrázděném patře se nachází sdružené okno, stejné jako obě sdružená okna v patře severozápadního průčelí. Štít je svisle bedněný, dochované jsou pouze postranní části, zbytek chybí. K levé straně tohoto průčelí přiléhá nízký cihlový přístavek, dnes již pouze v torzálním stavu.

Jihovýchodní průčelí je bez otvorů. Zděné přízemí není omítnuté, takže je viditelné kamenné zdivo, s dvěma – cihlami zazděnými - otvory zhruba uprostřed průčelí (vpravo je to okno a vlevo snad okno do sklepa ?). Celé patro je hrázděné. Střecha domu je sedlová, dnes již bez krytiny (byla kryta bobrovkami s větracími otvory tvaru volských ok).

Interiér přízemí tvoří světnice - vpravo od síně - síň a další dvě místnosti vlevo od síně. Světnice při štítovém (jihozápadním) průčelí má dřevěný záklopový strop. V severovýchodní stěně se zachovaly jednokřídlé dřevěné výplňové dveře, vedoucí do síně. Síň má dřevěný strop, dochovaly se v ní dřevěné schody do patra a v jihovýchodní zdi pak topeniště. Zbývající dvě místnosti přízemí mají plochý strop, omítaný na rákos. Všechny prostory patra mají trámový strop a prkennou podlahu, dochovanou jen částečně. Ze síně opět vedou dřevěné schody na půdu. Prostor půdy je svislým prkenným bedněním rozdělen na tři části. Krov má hambalkovou konstrukci.