



1. Obec: Vršelev Osada:	2. Okres: Ústí n. Orlicí	Hodnota	Zachování	Využití
--------------------------------------	------------------------------------	---------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY

3. Kraj:

Východočeský

4. Pořadové číslo:

4094

Identifikační snímek
památky
formátu 6x6 cm

5. Název (označení) památky:

Kostel sv. Mikuláše s areálem

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Okresní muzeum Vysoké Mýto

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

V dolní části obce pod hradištěm Vršovců v hlubším údolí, kterým protéká potok svedený pod stavbou kostela, stojí orientovaný bývalý poutní a filiální kostel sv. Mikuláše. Pod samotnou stavbou je studánka s údajně léčivou vodou. Napravo od kostela ve stráni je bývalá poustevna (dřevěná) s věží, před ní je bývalý hostinec (jednopatrová čtvercová budova).

10. Časové, slohové a autorské určení: **1724-1726, barok, C. A. Canevale (kostel), opravy 1884-89, 1937-40, 1977-1986; 1692 (poustevna zvaná fráterka), opravy 1955, 1964, 1986; 1711, 1891, barok novobarok (bývalý hostinec), opravy 1984-6**

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Vynikající barokní stavba, jedno z mála děl C. A. Canevaleho, architektonicky i urbanisticky mistrně začleněna do krajiny.	15. Odkaz na literaturu: Zd. Wirth, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese vysokomýtském. Praha 1902 J. Čarek, Sv. Mikuláš pod Vraclaví. Praha 1946. Umělecké památky Čech T-Ž, 4. díl Praha 1982
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Generální oprava v letech 1977 - 1986, prováděl KPPŮP Vysoké Mýto, statika geologický průzkum Rýmařov, projekt sk. arch. L. Reml (SÚRPMO Praha), spolupráce Fr. Schejbal (KPPŮP Vysoké Mýto).	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i.současný způsob využití a příp. návrhy opatření: Dříve kostel, dnes v kostele expozice restaurátorských prací (sochy z Hedče, obrazy, umělecké řemeslo), v bývalém hostinci vstupní historická expozice.	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): PhDr. Paukert prosrinec 1988
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Vraclav Osada:	2. Okres: Ústí n. Orlicí	Hodnota	Zachování	Využití
--------------------------------------	------------------------------------	---------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY

3. Kraj:

Východočeský

4. Pořadové číslo:

4094/1

5. Název (označení) památky:

Kostel sv. Mikuláše

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Okresní muzeum Vysoké Mýto

Identifikační snímek
památky
formátu 6x6 cm

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

V údolí orientovaná stavba jednolodní, podélná se čtvercovou lodí se zaoblenými nárožími, užší čtvercový presbytář, po stranách obdélné sakristie. Západní mezivěžní čtvercový vstupní prostor na ose, po stranách věže obdélného půdorysu. Ke kostelu vedou dvě postranní jednoramenná schodiště s podestou, po stranách kuželkové parapety s pilířky, na nich koule. Parapet terasy opět pískovcová kuželková balustráda s pilířky, na nich koule. Ve střední části kamenné terasy, vstup segmentově zaklenutý s klenákem. Po stranách vstupu ploché lisény z kamene. Pod terasou kaple čtvercového půdorysu s polygonálním závěrem o 3 polích, mezi poli koutové pilastry, v těchto 3 polích jsou niky. Boční stěny členěny do dvou polí s lisénami. Klenba necková s výsečemi nad jednotlivými poli. V čelní nise kamenná socha sv. Mikuláše v podživotní velikosti komponovaná na čelní pohled. Před ní v podlaze bazén s pramenem vody. V klenbě oválný otvor do chrámové lodi, kde je ozdobená mříž. Průčelí - 1 osa na středu (vstup a nad ní velké okno segmentově zaklenuté). Průčelí řešeno jako trojdílné - střední část předstouplá (konvexně, střed probraný) a na bocích věže. Na průčelí vysoký sokl ukončený plnou

10. Časové, slohové a autorské určení:

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Vynikající barokní stavba, jedno z mála děl C. A. Canevaleho, architektonicky i urbanisticky mistrně začleněna do krajiny.	15. Odkaz na literaturu: Zd. Wirth, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese vysokomýtském, Praha 1902 J. Čarek, Sv. Mikuláš pod Vraclaví, Praha 1946 Umělecké památky Čech T - Z, 4. díl, Praha 1982
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i, současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): PhDr. Paukert prosinec 1988
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Vraclov Osada:	2. Okres: Ústí n. Orlicí	Hodnota	Zachování	Využití
Doplňkový list kulturní památky		3. Kraj:	4. Poř. číslo:	
		vč.	4094/1	

Název (označení) památky (čp., čtvrt apod.):

plochou římsou, dole ještě nižší soklík, sokl členěn pilastry. Na římsu soklu nasedají lisény. Jdou až k vrchní korunní římsě. Ploché průčelí jsou ještě pročleněny dvojicemi výškově obdélných vpadlých polí s římsičkami. Tyto části průčelí jsou zakončeny profilovanou korunní římsou. Na ose hlavní portál kamenný segmentově zaklenutý, nad ním profilovaná římsa hrotitě vyběhající a ploché vystouplé pole s vrchní římsičkou a klenákem se střapcem. Nad tím okno se segmentovým záklenkem a segmentově pokleslým středem parapetu, který je plochý. Kolem plochá šambrána s ušima a volutami nahoře. Nad tím profilovaná římsa se segmentovým středem a bočními díly šikmo nahoru. V úrovni korunní římsy je segmentově prohnutá římsa s klenákem. Nástavec trojdílný - boční křídla a střední edikula. Na bocích edikuly pilastry nesoucí profilovanou římsu trojúhelníkového frontonu, který je křivkově propracován. V edikule nika s plochou římsou, nad níkou profilovaná římsička. Křídla nástavce nečleněná a klesající ke stranám. Boční věže jsou ustouplé ze střední části. Dole je dvouetážový sokl s plochou římsou, nad tím lisénový pravouhlý rámec, v něm vpadlé pole, nahoře průběžná korunní římsa, nároží jsou 2x pravouhle odstupněna. Nad korunní římsou je sokl, nad tím lisénový pravouhlý rám, uvnitř okno s žaluziemi. Nad tím římsa, ve střední části segmentově prohnutá, střecha jehlancová s hrotnicemi, břídlíce. Zdivo ve spodní části smíšené, ve vrchní cihly. Fasády štukové, červenookrová barevnost. Právý bok - věž dvouetážová, dole sokl, ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ na něm lisénový rámec po korunní římsu, v něm oválné okno se šambránami, nad ním obdélné okno se spodní římsou a prohnutým záklenkem. Nad korunní římsou členění této části věže jako na průčelí, rovněž východní strana věže shodná. Na průčelí loď nízký sokl z pískovcových desek, půdorys na krajích konvexně segmentový, ve středu opět konvexní segment, v něm kamenný portál se segmentovým záklenkem, nad tím římsa ve středu segmentově zdvižená. Nad portálem obdélné okno, kolem této střední části lisénový rám. V krajních částech lisénové rámce s dvojicemi obdélných vpadlých polí. Korunní římsa shodná s průčelím. Loď má kopulovou střechu mansardového typu, břídlíce. Boční průčelí kněžiště má pravouhlý lisénový rámec, nahoře okno s páskovým parapetem, nad tím profilovaná římsa. K této části přistavěna sakristie se zaoblenými vpadlými nárožími, které rámovány plochými lisénami, nahoře korunní římsa. Ve východní stěně sakristie obdélné okno. Ze sakristie dveře s kamenným portálem, který má zdviženou střední část překladu a uši po stranách. Polojehlancová střecha břídlíce. Východní nároží konkávně seříznuto, pod římsou lisénový rám, střecha kněžiště valbová, břídlíce. Levý bok - je celý komponován shodně jako pravý bok včetně sakristie. Východní průčelí - kněžiště má konkávně seříznutá nároží s jednoduchými lisénami, nad nimi korunní římsa. Dole nízký pískovcový sokl, v ploše pole vysoký mělký výklenek s půlkruhovým záklen-

1. Obec: Vraclav Osada:	2. Okres: Ústí n. Orlicí	Hodnota	Zachování	Využití
Doplňkový list kulturní památky		3. Kraj: vč.	4. Poř. číslo: 4094/1	

Název (označení) památky (čp., čtvrt apod.):

kem, na hřebeni střechy kříž. Severní věž obdélného půdorysu, ve spodní části valená klenba, odtud jednoramenné schodiště dřevěné na kruchtu. Z tohoto podlaží dřevěné schody do podvěží, odtud průchod na půdu. Jižní věž - obdélný půdorys, ve spodní části valená klenba, do střední části vchod z kruchty, do podvěží vchod z půdy. Půda - nová podlaha, konstrukce krovu nad kněžištěm a kruchtou novější s použitím starých trámů, nad lodí původní, složitá konstrukce s oktogonální, věncovou stolicí. Vnitřek - podkruchtí má čtvercový půdorys, kněžiště také, loď má centrální půdorys vycházející z kruhu s možností vepsání čtverce. Boční stěny probíhají ve třech konkávních křivkách. Při zemi je jednoduchý sokl, z něho vyrůstají po dvojicích pilastry při všech křivkových úsecích zdí. Nesou kladí a římsu, hlavice je dórská, vlys je členěn triglyfy, architráv pod nimi má kaply. Nad kruchtou a vítězným obloukem nesou pilastry vysoké klenební pasy. V bočních stěnách lodi jsou portály se segmentovým záklenkem s dveřmi v hlubokém výklenku, nad dveřmi je vždy jedno okno v hlubokém výklenku. v Koutových polích bočních stěn jsou malé výklenky zaklenuté segmentovými pasy, nad tím niky s plochou šambránou a mušlovými záklenky. Loď je zaklenuta kupolí melounového typu. Podkruchtí je zaklenuto valenou klenbou s výsečemi, na ose je hlavní portál se segmentovým záklenkem, po stranách jsou niky, v bočních stěnách jsou kamenné portály se štukovými supraporty, uprostřed římsičky je konický klenák. Uprostřed podlahy je oválný otvor s průhledem do spodní kaple. Čelo kruchty je konvexně konkávní. Kruchta je klenuta plackou do koutových polopilastrů. V ose je kasulové okno se šikmými špaletami, v bočních stěnách kamenné portály se štukovými supraporty, nad tím šířkově oválná okna s plochými šambránami. Kněžiště je zaklenuto plackou vyrůstající z koutových pilastrů. Boční stěny jsou proložené vždy okny a dveřmi, šambrány oken ploché, portály kamenné. Nad tím velké okno se šikmými špaletami, ve východní stěně kněžiště široký mělký výklenek se segmentovým záklenkem, nad tím výklenek kasulového tvaru se šikmými špaletami. Spodní kaple je přístupna průchozem pod terasou před kostelem. Chodba je zaklenuta segmentovou klenbou, vlastní kaple neckovou klenbou s výsečemi. Závěr je polygonální o třech polích, v nich niky, před střední je bažén, nad ním socha sv. Mikuláše. Boční stěny jsou členěny lisénami. Severní věž je ve spodní části zaklenuta valenou klenbou, ve stěně výklenek dveří segmentově zaklenutý. Odtud jednoramenné schodiště na kruchtu, v severní stěně schodiště oválné okno. Ve střední části věže cihelná podlaha, v jižní stěně výklenek s dveřmi na kruchtu segmentově zaklenutý, v severní stěně okno se šikmými špaletami a segmentovým záklenkem, východní a západní stěna s výklenky. Do vrchní části věže dřevěné schodiště, podlaha prkenná. Jižní věž je ve spodní části zaklenuta valenou klenbou s výsečemi, v severní stěně výklenek dveří segmentově zaklenut, v jižní stěně

1. Obec: Vraclov Osada:	2. Okres: Ústí n. Orlicí	Hodnota	Zachování	Využití
Doplňkový list kulturní památky		3. Kraj: ve.	4. Poř. číslo: 4094/1	

Název (označení) památky (čp., čtvrť apod.):

okno, tato část přístupná z podkruchtí. Střední část přístupná z kruchtí, plochostropá, v jižní stěně okenní segmentově zaklenutý výklenek. Vrchní část věže přístupná z půdy, prkenná podlaha. Půda nemá podlahu, lož má kupolovou střechu mansardového typu, břidlice. Střecha kněžiště valba, břidlice. Na průčelí dvouramenný kříž ve vrcholu.

1. Obec: Vraclov Osada:	2. Okres: Ústí n. Orlicí	Hodnota	Zachování	Využití
--------------------------------------	------------------------------------	---------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY

3. Kraj:

Východočeský

4. Pořadové číslo:

4094/2

5. Název (označení) památky:

Poustevna - fráterka

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

u kostela sv. Mikuláše

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Drobná roubená sta vba s valbovou střechou, kryta šindelem, před vchodem domu zápraží kryté svislým bedněním. Po levé straně při vstupu do objektu stojí hranolovitá věžička svisle bedněná s jehlancovou stříškou.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Vystavěno v roce 1692

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Rekonstrukce: 1955 1964	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i. současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Maďaj 1988
	19. Záznam doplňkových listů: