1. Obec: Komořany Osada:	2. Okres: Vyškov	Hodnota III. II.	Zachování	Využití

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj: Jihomoravský	4. Poř. číslo: 3665/1



5. Název (označení) památky: farní kostel sv. Barbory	7. Ochranné pásmo:
6. Bližší označení umístění památky: čtvrť: čp. ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: 19	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): římsko katolická církev

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Jednolodní orientovaná stavba s polygonálním kněžištěm a představenou čtyřbokou věží v průčelí. Loď o 2 okenních osách, okna s ustupujícím půlkruhovým záklenkem, kněžiště rovněž o 2 okenních osách, okna hrotitá. Kněžiště členěno třikrát odstupňovanými opěrnými pilíři, v závěru slepé hrotité okno. K jižní straně lodi přistavěna obdélná předsíň, prolomena pravoúhlým vchodem. Na severní straně obdélný přístavek sakristie, prolomený na východní straně 2 okenními osami. Okna pravoúhlá se vsazenou mříží. Severní strana rovněž o 2 okenních osách, okna pravoúhlá. Loď na severní straně členěna 2 opěrnými pilíři. Věž obdélného půdorysu s mohutným opěrným pilířem, na severním nároží spojeným s obvodní zdí hřbitova. V opěrném pilíři prolomen hrotitý průchod. Věž prolomena 2 obdélnými okénky pravoúhlými nad sebou střílného typu, 1.patro odděleno kordonovou římsou. Zvonicové patro o 1 okenní ose, okna segmentově zaklenuta. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu sedlovou, nad kněžištěm zvalbenou. Nároží armováno. Věž zastřešena oktogonálním stanem - jehlanem, završena makovicí s křížem. Kněžiště zaklenuto klenbou valenou s výsečemi, sakristie valenou klenbou, loď plochostropá, zdobena štukem. Stěny členěny pilastry s římsovou hlavicí. Podklenutá kruchta spočívá na jednom sloupu. Oratoř zaklenuta valenou klenbou s výsečemi.

Materiál : kámen, cihla, omítka; krytina : taška.

10. Časové, slohové a autorské určení:	11. Památkové movité zařízení:
z roku 1804 (patrně na starém gotickém základu) **jádro ze 14.století**	viz soupis movitých památek

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

roku 1804 zbudovaná sakrální architektura na starém gotickém základu, ze 14.století, citlivě zasazená do okolního přírodního prostředí i zástavby obce

15. Odkaz na literaturu:

viz sbírka příloh

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

celkem dobrý, omítky místy poškozeny

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

ident.snímek - neg.čís. : 13566
44174-44178 13567

viz sbírka příloh

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

E'3 3665

viz sbírka příloh

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

L.Lefnerová - 20.7.1965

Za správnost opisu: Kalvoňová

19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Komořany Osada:	2. Okres: Vyškov	Hodnota III.	Zachování	Využití

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj: Jihomoravský

4. Poř. číslo: 3665/2 ~~3666~~



5. Název (označení) památky:

f a r a

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť: čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: 20

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

římsko katolická církev

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Volně stojící jednopatrová budova obdélného půdorysu, v přízemí prolomena 4 okenními osami a jedním dveřním otvorem pravoúhlým s nadsvětlíkem. V nadsvětlíku vsazena mříž. Okna pravoúhlá vsazena do líce zdiva, kolem oken šambrány. Přízemí odděleno od 1.patra kordonovou římsou, nad středem vchodu volutově stočenou, do ní vsazena oválná kartuš s erbem. První patro o 5 okenních osách, okna pravoúhlá se šambránou s ušima a návojovou parapetní římsou. Štítová zeď v přízemí o 2 okenních osách, okna pravoúhlá se šambránou. První patro o2 slepých okenních osách, okna pravoúhlá se šambránou s ušima s návojovou parapetní římsou. Ve zvalbeném štítě 2 oválná malá okénka. Štít členěn plastickou volutou na nárožích. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu mansardovou. Místnosti zaklenuty klenbou valenou.

Materiál : kámen, cihla, omítka; krytina : taška.

10. Časové, slohové a autorské určení:

r. 1821

11. Památkové movité zařízení:

viz soupis movitých památek

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

budova fary z první čtvrtiny 19.století, datovaná roku 1821, typ rustikálního pojetí městského domu

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

omítka oprýskaná, okna vytlučená, rámy prohnilé,
n u t n á o p r a v a

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

15. Odkaz na literaturu:

viz sbírka příloh

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

ident.snímek - neg.čís. : 13568
13569
13570

viz sbírka příloh

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

E'3 3666

viz sbírka příloh

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

L.Lefnerová - 20.7.1965

Za správnost opisu: Balvoňová

19. Záznam doplňkových listů: