



11

1. Obec: Bohdalice Osada:	2. Okres: Vyškov	Hodnota III.	Zachování	Využití
--	----------------------------	------------------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

3585



5. Název (označení) památky:

boží muka

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

na rozcestí při cestě do Kučerova
ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: **1362**

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

místní národní výbor

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Na trojúhelníkové základně tříboká boží muka v horní třetině členěna profilovanou kordonovou římsou. Nad ní 2 hluboké niky zaklenuté konchou, lemované jednoduchou šambránou a parapetní římsou. Třetí stěna prolomena ve spodní části hlubokou nikou, v horní části mělkým výklenkem půlkruhově zaklenutým. Horní nika lemována šambránou. V jedné nise obrázek na plechu, ve dvou sošky. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu tříbokého stanu. Ve vrcholu jednoramenný kříž.

Material : cihla, omítka; krytina: taška.

10. Časové, slohové a autorské určení:

konec 18. století

11. Památkové movité zařízení:

viz soupis movitých památek

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Zděná boží muka barokního typu z konce 18.století,výtvarná složka v obraze krajiny	15. Odkaz na literaturu: viz sbírka příloh
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: omítka opadává,šambrány kolem niky poškozeny	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident.snímek - neg.čís. :13490 viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: E'3 3585 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): L.Lefnerová - 29.6.1965 Za správnost opisu: <i>Kalmonová</i>
	19. Záznam doplňkových listů: