



III

1. Obec: Brankovice	2. Okres: Vyškov	Hodnota III.	Zachování	Využití
Osada:				


EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

3592



5. Název (označení) památky:

farní kostel sv. Mikuláše

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: **87**

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

římskokatolická církev

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Přibližně orientovaná jednolodní stavba oválného půdorysu s polygonálním závěrem s představenou čtyřbokou věží v průčelí. Fasáda členěna dvojicí lesén, prolomeno 2 oválnými okenními osami. Kněžiště členěno na nároží lesénami, prolomeno po 2 okenních osách oválných. Přístavek na jihovýchodní straně lodi obdélného půdorysu, nároží zkoseno. Vchod do předsíně pravoúhlý, štít prolomen kruhovým okénkem. Na protější straně kněžiště nízký přístavek sakristie se zaobleným nárožím, prolomen 1 + 1 oválnou okenní osou. Průčelí tvořeno věžním risalitem, prolomeno portálem segmentově zaklenutým s profilovaným ostěním, flankován pilastry s římsovou hlavicí, které nesou profilovanou římsu. Na ní spočívá zalamované kladí, na něm rozeklátý segmentový fronton. Nad ním vpadlina oválná. Věž členěna dvojicí lesénami, ve spodní části prolomena oválným oknem. Zvonicové patro po 1 okenní ose půlkruhově zaklenuté. Nad oknem kruhový hodinový ciferník. Profilovaná podstřešní římsa nese střechu valbovou. Věž kryta helmou, vrcholící makovicí s křížem. Kněžiště zaklenuto konchou s výsečemi nad oválnými okny, loď se 4 mělkými výklenky zaklenuta kopulí s výsečemi nad oválnými okny. Tříboká kruchta na 2 čtyřbokých pilířích podklenuta 3 poli křížové klenby zpevněná táhly. Do poprsné konkávně vykrojené čelní strany vsazeny varhany.
Material : kámen, cihla, omítka; krytina: taška.

10. Časové, slohové a autorské určení:

z roku 1714, r.1836 úpravy na klenbě

11. Památkové movité zařízení:

viz soupis movitých památek

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: budova barokního kostela z roku 1714, v 19.století upravovaná, výrazně se uplatňující v krajině nad obcí	15. Odkaz na literaturu: Č.Kramoliš : Vlastivěda moravská, 1900, Bučovský okres, str. 71-72, viz sbírka příloh
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: až na vlhko - dobrý	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident.snímek - neg.čís. : <u>13510</u> 46160-46168 viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: E'3 3592 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): L.Lefnerová - 29.6.1965 Za správnost opisu: <i>Kalman</i> 19. Záznam doplňkových listů: