

1. Obec: Rostěnice Osada:	2. Okres: Vyškov	Hodnota I. II.	Zachování	Využití I.
------------------------------	------------------	-------------------	-----------	---------------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj: Jihomoravský

4. Poř. číslo: 3794



5. Název (označení) památky:

d ů m č. 52

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: 13

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Marie Andrlíková

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Prizemní obytné a hospodářské stavení, vybudované z vepřovic. Po levé straně průčelí vystupuje žudro se vstupním otvorem půlkruhově zaklenutým. Za ním následuje síň se schody do podstřešní sýpky a dále při levém okraji parcely obytná místnost upravená z bývalé komory. Podél návesního prostoru jsou dvě světnice oddělené průjezdem od výklenku. Charakter průčelí určuje jednak risalit žudra, jednak půlkruhově zaklenutý otvor vjezdu. Po levé straně dvora stojí novodobé nezajímavé chlévy, naproti nim sýpka se dvěma prostory přízemí, vybudovaná z vepřovic. Vstup do větší místnosti je opatřen "výstupkem", "žudrem" s drobnou pultovou stříškou. Podstřešní sýpka lichoběžníkového tvaru je mladšího původu (patrně ze sedmdesátých let 19. století podle zbytku nápisu na vnitřním líci štítu). Na mnohých plochách stěn se zachovalo charakteristické členění pásy oblouků, vytlačných do omítky.

Materiál : vepřovice, dřevo, vápená omítka; krytina : taška.

10. Časové, slohové a autorské určení:

19.století

11. Památkové movité zařízení:

--



ELS

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: uspořádáním hmot a prostorů se tento objekt zařazuje mezi významné památky vesnické architektury; usedlost patří do skupiny architektonických velmi vyvinutých a zajímavých statků nejbližšího vyškovského okolí, které jsou v našich zemích jedinečné vnitřnímu i vnějšímu uspořádání a tvarem	15. Odkaz na literaturu: viz sbírka příloh
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: špatný - nutno udržet	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident.snímek - neg.čís. 46750 viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: E 4 3794 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Jaroslav Vajdiš - červenec 1964 Ing.O.Mácel - říjen 1969 Za správnost opisu: <i>Kalouš</i> 19. Záznam doplňkových listů: