

1. Obec: Osada: Kuklík	2. Okres: Žďár nad Sázavou	Hodnota II II	Zachování	Využití
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

4183


5. Název (označení) památky:

stavení čís. 37

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: **79**

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Jaroslav Mrkos

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Roubené přízemní stavení na obdélníkovém půdoryse. Ve štítu 3 okenní osy /okna v líci/. Štít od stavby oddělen podlomenicí. Lomenice jednoduchá se svisle kladených prken s laťováním. Vstup z boční fasády, prosvětlené 1 oknem. Nad vstupem do budovy seník. V ose hlavního vstupu býval původně boční vstup. V těsné blízkosti stavení kamenné hospodářské stavení se sedlovou střechou. Ke stavení patří i roubená obdélná stodola, postavená z kuláčů-krytina šindel. Interiér dvě obytné místnosti a komora. Stropy trémové, dnes sníženy.

Materiál: dřevo; krytina:šindel a eternit

10. Časové, slohové a autorské určení:

19.století

11. Památkové movité zařízení:

--



12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

dům je ukázkou rozptýlené zástavby, charakteristické pro obec Kuklík.
Způsob opracování materiálu konstrukce jsou typické pro region

15. Odkaz na literaturu:

viz sbírka příloh

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

dobrý - nevhodná krytina
stodola- havarijní stav
střecha z větší části stržena

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

ident. snímek-neg. čís.: 37097

viz sbírka příloh

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

F'2 4183

viz sbírka příloh

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

A Foltýnová - 11.6.1971

hvozdanská

19. Záznam doplňkových listů: