



ELS

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

1. Obec: Bystřice n.Pern. Osada:	2. Okres: Žďár nad Sáz.	Hodnota II II	Zachování	Využití
---	-----------------------------------	-------------------------	-----------	---------

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

3976

5. Název (označení) památky:

kostel Nejsv. Trojice

7. Ochranné pásmo:

6. Blížejší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: **383 st.
na hřbitově**

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

římskokatolická církev

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Jednolodní orientovaná stavba s polygonálním závěrem kněžiště. Boční fasáda členěna lesénovými rámy, prolomena 1 + 1 okenní osou, okna hrotitě zaklenutá. Na jižní straně pravoúhlý vchod. Obdélná předsíň s hladkou fasádou, prolomena pravoúhlým vchodem s hladkým zvalbeným štítem. Kněžiště s polygonálním závěrem s podezdívkou, členěno opěrnými pilíři, prolomeno 1 x 1 x 1 okenní osou, okna hrotitě zaklenutá. Na severní straně kněžiště obdélná sakristie, fasáda hladká, pod omítkou patrné agra-fito. Stěny prolomeny 1 okenní osou, okno malé obdélného tvaru s jedním pravoúhlým vchodem. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu sedlovou nad závěrem valbovou. Nad přístavky střechy polovalbové. Ve vrcholu polygonální sanktusník. Průčelí s hladkou fasádou a představenou obdélnou předsíní, členěno lesénovými rámy. Na osu prolomen pravoúhlý vchod se šambránou. Předsíň završena trojúhelníkovým štítem členěným lesénami a prolomen 1 okenní osou, okno oválného tvaru. Vchod přístupný dvěma stupni.

10. Časové, slohové a autorské určení:

pozdní gotika 1613

11. Památkové movité zařízení:

viz soupis movitých památek

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: architektonicky hodnotná stavba ze 17.století s přežívajícími gotickými formami	15. Odkaz na literaturu: viz sbírka příloh
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: omítka značně zvětralá, oprýskaná a otlučená, nutná oprava	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident.snímek-neg.čís.: 11743, 44583, 44578, 44579 viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: F1 3976 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): L.Lefnerová - 19.12.1968 <i>ll</i> 19. Záznam doplňkových listů: a,