




ELS

1. Obec: Osada:	Rovečné	2. Okres: Žďár nad Sáz.	Hodnota 	Zachování	Využití
--------------------	---------	----------------------------	--	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

4391



5. Název (označení) památky:

farní kostel sv. Martina

7. Ochranné pásmo:

6. Blížejší označení umístění památky: nad obcí
čtvrť: čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: 75 st.

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

římskokatolická církev

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Jednolodní orientovaná stavba s třibokým závěrem kněžiště a čtyřbokou věží v průčelí. Boční fasáda s podezdívkou, členěna podloženými lesénovými rámy, prolomena 3 okenními osami, okna půlkruhově zaklenutá, kolem oken profilovaná šambrána s kapkami a klenákem ve vrcholu. Kněžiště členěno podloženými lesénovými rámy, prolomeno 1 x 1 okenní osou, okna půlkruhově zaklenutá, kolem oken profilovaná šambrána s kapkami a klenákem ve vrcholu. Na severní straně presbytáře sakristie obdélného půdorysu, členěna lesénovými rámy, prolomena 1 okenní osou, okno pravoúhlé x jedním pravoúhlým vchodem. Průčelí se čtyřbokou věží, členěno lesénovým rámem, na osu prolomen pravoúhlý vchod, přístupný dvěma stupni. Přízemí odděleno od 1. patra kordonovou římsou, prolomeno 1 okenní osou, okno střílnového tvaru, nad oknem malé čtyřlaločné vpadlině :

L. P.

M D C C X X I

Zvonicové patro odděleno kordonovou římsou, prolomeno po 1 okenní ose, okna pravoúhlá s profilovanou zalamovanou lištou

10. Časové, slohové a autorské určení:

1721

11. Památkové movité zařízení:

viz soupis movitých památek

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: stavba z roku 1721 s pozdějšími úpravami, typická venkovská sakrální architektura z údobí baroka	15. Odkaz na literaturu: viz sbírka příloh
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: omítka zvětralá, opadává	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident.snímek-neg.čís.: 44454 - 44457 viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: F 3 4391 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): L.Lefnerová - 16.10.1968 <i>Lefnerová</i> 19. Záznam doplňkových listů: a,

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: součást kostelního areálu	15. Odkaz na literaturu: viz sbírka příloh
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: omítka značně oprýskaná	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident.snímek-neg.čís.: <u>44469 -44471</u> viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: F 3 4392 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): L.Lefnerová - 16.10.1968 <i>Lefnerová</i>
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Rovečné Osada: <i>Kateřina</i>	2. Okres: Žďár nad Sáz.	Hodnota 	Zachování	Využití
--	-----------------------------------	-------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

4393



5. Název (označení) památky:

k ř í ž

7. Ochranné pásmo:

areál kostela

6. Blížejší označení umístění památky: **u kostela**
čtvrť: **čp.**

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: **142/3**

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

římkat.církev

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Na obdélné dvoustupňové základně čtyřboký obdélný sokl , na přední straně pravoúhlá vpadlina. Sokl ukončen vyloženou římsou, na ní maiuskulní nápis : **POCHVÁLEN BUĎ PAN JEŽÍŠ KRISTUS** .
Na soklu kříž s rozšířenou patkou. Rameno i břevna kříže ukončena prolamováním. Tělo Krista prověšeno ve tvaru **Y** , hlava skloněna k pravému rameni, bederní rouška svázána u **pravého** boku.

Materiál : kámen - litina.

10. Časové, slohové a autorské určení:

19.století

11. Památkové movité zařízení:

- -

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: součást kostelního areálu	15. Odkaz na literaturu: viz sbírka příloh
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: celkem dobrý	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident.snímek-neg.čís.: 44467 - 44468 viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: F3 4395 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): L.Lefnerová - 16.10.1968 <i>kománska</i>
	19. Záznam doplňkových listů: