



SL3

1. Obec: Bobrovka	2. Okres: Žďár n.Sáz.	Hodnota II II	Zachování	Využití
-----------------------------	---------------------------------	-------------------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj: Jihomoravský	4. Poř. číslo: 3945
---------------------------------	-------------------------------



5. Název (označení) památky: filiální kostel sv. Bartoloměje	7. Ochranné pásmo:
6. Bližší označení umístění památky: osada (čtvrť): ulice (náměstí), popř. místní traf. č. parcely aj.: 1 st.	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): římско katolická církev

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Jednolodní orientovaná stavba s polygonálním závěrem a čtyřbokou věží v západním průčelí. Loď prolomena 1 okenní osou, okno s ustupujícím segmentovým záklenkem. Kněžiště o 1 + 1 + 1 okenní ose, okna hrotitě zaklenuta. Kněžiště členěno dvakrát odstupňovanými opěrnými pilíři. Na severní straně lodi obdélný přístavek prolomen 1 okenní osou, okno hrotitě zaklenuté - vsazena mříž. Na jižní straně rovněž obdélný přístavek, prolomen jedním pravouhlým vchodem. V průčelí věže na osu prolomen pravouhlý vchod s kamenným ostěním. Nad ním 3 malá obdélná okna nad sebou, okna pravouhlá. Dřevěné zvonicevé patro odděleno kordonovou římsou, prolomeno po 2 okenních osách, okna segmentově zaklenutá se šambránou a klenákem ve vrcholu. Mezi okny hodinový ciferník. Věž zastřešena cibulí, oktogonální lucernou, zastřešenou makovicí s křížem. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu sedlovou nad kněžištěm zvalbenou.

Materiál : kámen, cihla, omítka; krytina : šindel, plech.

10. Časové, slohové a autorské určení: Z roku 1672 na gotickém jádru	11. Památkové movité zařízení: viz soupis movitých památek
--	--

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

Gotická stavba s četnými pozdějšími úpravami, s výrazně zastřešenou věží, dominanta obce.

15. Odkaz na literaturu:

J.F.Svoboda: Vlastiěda moravská, 1948,
Novoměstský okr., str.302 -
303,

viz sbírka příloh

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Omítka/značně zvětralá, opadaná, nutná oprava.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

ident.snímek - neg.čís.: 19553, 19554,

viz sbírka příloh

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

F'1 3945

viz sbírka příloh

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

L.Lefnerová - 12.11.1965

L. Lefnerová

19. Záznam doplňkových listů: