



|                           |                                 |             |           |         |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|---------|
| 1. Obec:<br><b>Baliny</b> | 2. Okres:<br><b>Žďár n-Sáz.</b> | Hodnota<br> | Zachování | Využití |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|---------|

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

**Jihomoravský**

4. Poř. číslo:

**3934**



5. Název (označení) památky:

**z v o n i c e**

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť):

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: **25**

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

**místní národní výbor**

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Zvonice čtvercového půdorysu, průčelí prolomeno pravouhlým vchodem, nad ním malá nika s ustupujícím segmentovým záklenkem. Boční fasáda hladká. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu čtyřbokého stanu, ve vrcholu čtyřboká zvonice krytá stanem, makovicí s křížem.

Místnost plochostropá, strop dřevěný.

Materiál : kámen, cihla, omítka; krytina : plech.

10. Časové, slohové a autorské určení:

**19.století**

11. Pomátkové movité zařízení:

--

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:</p> <p>Výrazně umístěná stavba z 19.století rustikálního charakteru.</p> | <p>15. Odkaz na literaturu:</p> <p>viz sbírka příloh</p>                                                                                                |
| <p>13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:</p> <p>Stav celkem dobrý, doporučuje se nátěr plechu.</p>                                    | <p>16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:</p> <p>ident.snímek - neg.čís.: 11721, 16133,</p> <p>viz sbírka příloh</p>                                   |
| <p>14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:</p>                                                                              | <p>17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:</p> <div data-bbox="1473 815 1765 890">P 3934</div> <p>viz sbírka příloh</p>                              |
| <p>20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:</p>                                                                                                        | <p>18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):</p> <p>L.Lefnerová - 9.11.1965</p> <p><i>Lefnerová</i></p> <p>19. Záznam doplňkových listů:</p> |