

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Valašské Klobouky	Zlín			



EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

4. Poř. číslo:

10192/7-8603



5. Název (označení) památky:

areál usedlosti čp. 224

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť):

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

Koželužská 224, parcela: 435 / 1

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Alois Ráška, Cyrilmetodějská 886, 762 69 Valašské

Klobouky

Dana Rašková, Koželužská 688, Val. Klobouky

Věra Satinová, Popov 140, 763 33 Štítná

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Areál sestává z obytného stavení, pilířové zděné kolny, hospodářského stavení, dvora obklopeného stávkami a dřevěného prkenného plotu do ulice. Obytný dům je štítově orientovaný, přízemní na soklu, obdélného půdorysu. Omítka rýhovaná, průčelí osmiosé se dvěma pravoúhlými vchody v kamenném ostění se světlíkem. Okna pravoúhlá zasazená v líci fasády. Přední část domu byla obytná, v zadní byla dílna. Místnosti zaklenuté plackou. Protilehlá podélná stěna je prolomena nepravidelně umístěnými pravoúhlými větracími otvory a v zadní přístavbě výměnku jedním pravoúhlým oknem. Štítová stěna je prolomena třemi pravoúhlými okny. průběžná korunní římsa nese lichoběžníkový štít, prolomený dvěma segmentově klenutými okny. Střecha sedlová s valbičkou. V pravém úhlu na obytný dům navazuje pilířová kůlna, krytá sedlovou střechou. Dvůr uzavírá přízemní hospodářské stavení, paralelní s obytným domem, je již značně zdevastováno, fabionová římsa nese sedlovou střechu.

Materiál: kámen, cihla, omítka, dřevo, krytina pálená

10. Časové, slohové a autorské určení:

poč. 19. st., klasicismus, výměnek z poč. 20. st.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: Usedlost s hodnotným pozdně klasicistním obytným stavením s bývalou koželužskou dílnou s výměnkem připojeným k zadní části domu na počátku 20. století. Z přelomu 19. a 20. století pochází i kolna uzavírající zadní část dvora. Pozdně klasicistní hospodářské stavení paralelní s domem, je z velké části narušeno, na odbourané části postavena garáž. Celý areál dokumentuje stavební kulturu valašského města s rozvinutou řemeslnickou výrobou, zachovává charakteristické znaky řemeslnických domů, jaké zde bývaly před požárem v 90. letech 19. století.	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: hospodářská část zpoloviny zbořena a přestavěna na garáž obytný dům vyžaduje údržbu dřevěný plot odstraněn a nahrazen zčásti drátěným pletivem a zčásti lačkovým plotem na kovové konstrukci	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: č. n. 120369, <u>120370</u>
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků: Prohlášeno MK ČR čj. 6262/94/SI z 15.11.1994	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Jitka Matuszková 15.4.1999
	19. Záznam doplňkových listů: