

1. Obec Moravský Krumlov Osada: <u>Rakšice</u>	2. Okres Znojmo	Hodnota I II	Zachování	Využití
--	--------------------	-----------------	-----------	---------


EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

6592



5. Název (označení) památky:

filiální kostel sv.Vavřince

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky: v obci
osada (čtvrť): čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: 105/1

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

římskokatolická církev

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Ve vsi, uprostřed návsi orientovaná, podélná jednolodní stavba s kněžištěm, uzavřeným pěti stranami osmiúhelníka, věží před západním průčelím a sakristií na severní straně kněžiště. V kněžišti jedno pole křížové žebrové klenby se svorníkem, v závěru pětídílná. Pět protáhlých oken s hrotitým obloukem, dvoudílných, s dvěma jeptiškami a trojlístem ve vrcholu. V jižní zdi kamenný rám sedilie, segment, završený, s hlubokým výžlabkem. Při severní straně sanktuarium na dvou půlkruhových stupních a přízedním pilířku. Trojúhelníková základna stěny zakončena trojúhelníkovými štíty s kraby a křížovými kytkami. Po stranách štítků fiály, střední vyrůstá v točitý sloupek podpírající baldachýn. Na baldachýnu štítky s kružbou, zakončen fiálou. Za baldachýnem deska s nikou a konsolou pro sochu. V lodi dvě pole křížové žebrové klenby se svorníky a erby. Výběhy žeber na společné konsolě. Na jižní straně okno s hrotitým obloukem. V západní části kruchta na dvou železných sloupích, s dřevěným zábradlím. Pod kruchtou hrotitě završený portál s kamenným ostěním se zkosenou hranou. Na kněžišti a lodi opěrné pilíře. Na severní straně hrotitě završený portál s kamenným ostěním s dvěma výžlabky. Věž zakončena cimbuřím. Střecha sedlová, na věži užší vyzděný jehlan.

Materiál : kámen, omítka; krytina : taška.

10. Časové, slohové a autorské určení:

gotické, 14.století

11. Památkové movité zařízení:

viz soupis movitých památek



ELS

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

architektonicky hodnotná gotická stavba bez výraznějších
pozdějších zásahů, dominanta obce

15. Odkaz na literaturu:

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

vyžaduje nové omítky

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

ident.snímek-neg.čís.: 30373, 30371,
30372, 30374 - 30383,

viz sbírka příloh

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

1/2 6592

viz sbírka příloh

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

J.Paukert - 10.5.1967
(s použitím starší karty)

A. Glackner

19. Záznam doplňkových listů: